ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2021 года № 26-пп

Иркутск

О внесении изменений в размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт

В соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 20 октября 2014 года № 510-пп, следующие изменения:

1) строки 2.1 – 2.6 изложить в следующей редакции:

«

2.1.	Ремонт (замена) лифта пассажирского на 8 и менее остановок грузоподъемностью 400 кг, в том числе ремонт лифтовой шахты	1 лифт	2478712
2.2.	Ремонт (замена) лифта пассажирского на 9 остановок грузоподъемностью 400 кг, в том числе ремонт лифтовой шахты	1 лифт	2677969

2.3.	Ремонт (замена) лифта пассажирского на 10 остановок грузоподъемностью 400 кг, в том числе ремонт лифтовой шахты	1 лифт	2840010
2.4.	Ремонт (замена) лифта пассажирского на 11-12 остановок грузоподъемностью 400 кг, в том числе ремонт лифтовой шахты	1 лифт	3037624
2.5.	Ремонт (замена) лифта пассажирского на 13 и более остановок грузоподъемностью 400 кг, в том числе ремонт лифтовой шахты	1 лифт	3286614
2.6.	Ремонт (замена) лифта пассажирского на 12 и менее остановок грузоподъемностью 630 кг, в том числе ремонт лифтовой шахты	1 лифт	3394008

»;

2) дополнить строкой 2.7 следующего содержания:

«

2.7.	Ремонт (замена) лифта пассажирского на 13 и более остановок грузоподъемностью 630 кг, в том числе ремонт лифтовой шахты	1 лифт	3661817

»;

3) строки 3, 3.1 изложить в следующей редакции:

«

3.	Утепление и ремонт фасада, в том числе ремонт балконов, утепление, ремонт или замена окон в составе общего имущества, входных наружных дверей, ремонт и утепление цоколя		
3.1.	Ремонт фасада деревянного, в том числе ремонт балконов, утепление, ремонт или замена окон в составе общего имущества, входных наружных дверей, ремонт и утепление цоколя в	кв. метр общей площади многоквартирного дома	1879

	многоквартирном доме с количеством этажей от 1 до 2		

»;

4) дополнить строками 3.2 – 3.13 следующего содержания:

3.2.	Утепление и ремонт фасада, в том числе ремонт балконов, утепление, ремонт или замена окон в составе общего имущества, входных наружных дверей, ремонт и утепление цоколя, устройство вентилируемого фасада в многоквартирном доме с количеством этажей от 1 до 2	кв. метр общей площади многоквартирного дома	4649
3.3.	Утепление и ремонт фасада, в том числе ремонт балконов, утепление, ремонт или замена окон в составе общего имущества, входных наружных дверей, ремонт и утепление цоколя, устройство вентилируемого фасада в многоквартирном доме с количеством этажей от 3 до 4	кв. метр общей площади многоквартирного дома	4536
3.4.	Утепление и ремонт фасада, в том числе ремонт балконов, утепление, ремонт или замена окон в составе общего имущества, входных наружных дверей, ремонт и утепление цоколя, устройство вентилируемого фасада в многоквартирном доме с количеством этажей от 5 до 8	кв. метр общей площади многоквартирного дома	3585
3.5.	Утепление и ремонт фасада, в том числе ремонт балконов, утепление, ремонт или замена окон в составе общего имущества, входных наружных дверей, ремонт и утепление цоколя, устройство вентилируемого фасада в многоквартирном доме с	кв. метр общей площади многоквартирного дома	3361

	количеством этажей от 9 и выше		
3.6.	Ремонт фасада панельного, в том числе ремонт балконов, утепление, ремонт или замена окон в составе общего имущества, входных наружных дверей, ремонт и утепление цоколя в многоквартирном доме с количеством этажей от 1 до 2	кв. метр общей площади многоквартирного дома	2707
3.7.	Ремонт фасада панельного, в том числе ремонт балконов, утепление, ремонт или замена окон в составе общего имущества, входных наружных дверей, ремонт и утепление цоколя в многоквартирном доме с количеством этажей от 3 до 4	кв. метр общей площади многоквартирного дома	1792
3.8.	Ремонт фасада панельного, в том числе ремонт балконов, утепление, ремонт или замена окон в составе общего имущества, входных наружных дверей, ремонт и утепление цоколя в многоквартирном доме с количеством этажей от 5 до 8	кв. метр общей площади многоквартирного дома	1729
3.9.	Ремонт фасада панельного, в том числе ремонт балконов, утепление, ремонт или замена окон в составе общего имущества, входных наружных дверей, ремонт и утепление цоколя в многоквартирном доме с количеством этажей от 9 и выше	кв. метр общей площади многоквартирного дома	1543
3.10.	Ремонт фасада кирпичного, в том числе ремонт балконов, утепление, ремонт или замена окон в составе общего	кв. метр общей площади	3725

	имущества, входных наружных дверей, ремонт и утепление цоколя в многоквартирном доме с количеством этажей от 1 до 2	многоквартирного дома	
3.11.	Ремонт фасада кирпичного, в том числе ремонт балконов, утепление, ремонт или замена окон в составе общего имущества, входных наружных дверей, ремонт и утепление цоколя в многоквартирном доме с количеством этажей от 3 до 4	кв. метр общей площади многоквартирного дома	2498
3.12.	Ремонт фасада кирпичного, в том числе ремонт балконов, утепление, ремонт или замена окон в составе общего имущества, входных наружных дверей, ремонт и утепление цоколя в многоквартирном доме с количеством этажей от 5 до 8	кв. метр общей площади многоквартирного дома	1561
3.13.	Ремонт фасада кирпичного, в том числе ремонт балконов, утепление, ремонт или замена окон в составе общего имущества, входных наружных дверей, ремонт и утепление цоколя в многоквартирном доме с количеством этажей от 9 и выше	кв. метр общей площади многоквартирного дома	1038

»;

5) дополнить строкой 3.14 следующего содержания:

«

3.14.	Ремонт балконных плит (усиление и восстановление несущих способностей строительных конструкций)	кв. метр поверхности, подлежащей ремонту	подлежит оценке в соответствии с проектной документацией

».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный Интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области - Председатель
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев