



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 марта 2026 года № 9п

г. Архангельск

Об установлении зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения водозаборных сооружений из реки Туровец, расположенных на земельном участке 29:07:044901:0003 по адресу Архангельская область, Котласский муниципальный округ, дер. Красная Гора

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, подпунктом 60 пункта 8 и пунктом 14 Положения о министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 04 марта 2014 года № 92-пп, административным регламентом предоставления государственной услуги по установлению, изменению и прекращению существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, утвержденным постановлением министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 02 апреля 2012 года № 7п, учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение от 24 ноября 2025 года № 29.01.01.000.Т.000373.11.25, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области, министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Установить:

1) бессрочно зону санитарной охраны (далее – ЗСО) поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Архангельской области «Туровецкий дом социального обслуживания» – водозаборных сооружений из реки Туровец, расположенных на земельном участке 29:07:044901:0003 по адресу Архангельская область, Котласский муниципальный округ, дер. Красная Гора, в составе трех поясов в следующих границах:

первый пояс – согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

второй пояс – согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

третий пояс – согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

2) ограничения использования земельных участков (далее – ограничения) в границах первого, второго и третьего поясов ЗСО согласно статьям 43 и 44 Водного кодекса Российской Федерации, разделу III санитарных правил и нормативов «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», введенных в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10.

В границах первого пояса ЗСО, кроме ограничений, указанных в первом абзаце настоящего подпункта, устанавливаются ограничения согласно статье 27 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Архангельской области «Туровецкий дом социального обслуживания» обязано возместить убытки, причиненные в связи с установлением ЗСО, в порядке, предусмотренном статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

А.В. Шевелева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению министерства
природных ресурсов
и лесопромышленного комплекса
Архангельской области
от 20 марта 2026 года № 9п

ОПИСАНИЕ

**местоположения границ первого пояса зоны санитарной охраны
источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
водозаборных сооружений из реки Туровец, расположенных на
земельном участке 29:07:044901:0003 по адресу Архангельская
область, Котласский муниципальный округ, дер. Красная Гора**

Система координат МСК-29, зона 3					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y		X	Y
1	295464.10	3527889.58	17	295401.17	3528168.87
2	295476.97	3527910.87	18	295411.65	3528088.25
3	295483.84	3527934.80	19	295404.47	3528085.67
4	295484.83	3527958.84	20	295382.28	3528074.45
5	295503.04	3527976.97	21	295361.00	3528061.33
6	295515.91	3527998.27	22	295342.42	3528044.84
7	295523.20	3528022.12	23	295334.76	3528031.25
8	295527.47	3528046.75	24	295323.26	3528009.05
9	295530.16	3528071.58	25	295310.24	3527981.81
10	295526.82	3528096.27	26	295308.54	3527966.25
11	295517.49	3528119.34	27	295283.36	3527951.78
12	295502.90	3528139.48	28	295252.75	3527934.79
13	295483.92	3528155.57	29	295325.84	3527802.70
14	295461.56	3528166.56	30	295373.99	3527830.04
15	295437.06	3528171.09	31	295425.10	3527858.85
16	295412.12	3528170.44	32	295446.06	3527872.42

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению министерства
природных ресурсов
и лесопромышленного комплекса
Архангельской области
от 20 марта 2026 года № 9п

ОПИСАНИЕ

**местоположения границ второго пояса зоны санитарной охраны
источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения водозаборных
сооружений из реки Туровец, расположенных на земельном участке
29:07:044901:0003 по адресу Архангельская область, Котласский
муниципальный округ, дер. Красная Гора**

Внешние границы второго пояса зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения водозаборных сооружений из реки Туровец, расположенных на земельном участке 29:07:044901:0003 по адресу Архангельская область, Котласский муниципальный округ, дер. Красная Гора (далее – зона санитарной охраны), установлены в таблице 1.

Границы участков, не входящих в территорию второго пояса зоны санитарной охраны, установлены в таблицах 2.1 – 2.5.

Таблица 1

Внешние границы второго пояса зоны санитарной охраны					
Система координат МСК-29, зона 3					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	Х	У		Х	У
1	293562.52	3517156.05	13	293346.20	3518261.70
2	293568.89	3517198.31	14	293286.22	3518341.43
3	293574.71	3517298.07	15	293217.19	3518413.60
4	293564.17	3517397.33	16	293142.08	3518479.60
5	293544.69	3517495.41	17	293064.91	3518543.07
6	293523.26	3517593.01	18	292981.80	3518598.50
7	293492.15	3517687.95	19	292895.83	3518649.58
8	293431.92	3517823.16	20	292762.81	3518725.31
9	293430.43	3517875.00	21	292717.21	3518736.21
10	293421.83	3517974.59	22	292606.40	3518762.69
11	293411.41	3518073.94	23	292612.40	3518780.70
12	293389.21	3518171.42	24	292723.88	3518905.15

Обозначение характерных точек границ	X	Y	Обозначение характерных точек границ	X	Y
25	292790.61	3518979.64	65	293632.56	3521700.60
26	292857.33	3519054.12	66	293664.29	3521779.80
27	292951.51	3519159.26	67	293697.11	3521874.26
28	292906.34	3519199.73	68	293727.14	3521969.59
29	292814.72	3519285.90	69	293748.52	3522067.24
30	292776.68	3519313.95	70	293763.17	3522165.96
31	292777.60	3519440.68	71	293769.38	3522265.70
32	292762.81	3519539.24	72	293762.58	3522365.41
33	292731.68	3519634.17	73	293753.77	3522430.77
34	292689.48	3519724.57	74	293710.28	3522557.46
35	292616.28	3519843.65	75	293672.72	3522650.13
36	292674.46	3519858.67	76	293627.04	3522738.92
37	292771.28	3519883.66	77	293573.40	3522823.10
38	292868.11	3519908.65	78	293513.71	3522903.27
39	292964.94	3519933.65	79	293443.74	3522974.72
40	293061.76	3519958.64	80	293368.02	3523039.74
41	293158.59	3519983.63	81	293289.17	3523101.22
42	293255.42	3520008.63	82	293206.16	3523156.89
43	293352.24	3520033.62	83	293121.32	3523209.82
44	293449.07	3520058.61	84	293037.77	3523264.69
45	293545.90	3520083.60	85	292911.91	3523354.82
46	293642.72	3520108.60	86	292889.32	3523393.97
47	293707.08	3520125.21	87	292834.68	3523477.65
48	293675.13	3520236.06	88	292771.25	3523554.70
49	293617.75	3520351.85	89	292701.09	3523625.71
50	293563.34	3520422.07	90	292623.80	3523689.02
51	293545.92	3520441.54	91	292543.40	3523748.41
52	293477.00	3520601.03	92	292503.81	3523772.88
53	293450.93	3520697.34	93	292535.43	3523790.95
54	293425.81	3520793.98	94	292626.01	3523865.01
55	293391.48	3520887.75	95	292695.19	3523936.77
56	293324.01	3521039.08	96	292752.48	3524018.34
57	293327.38	3521067.91	97	292792.35	3524109.67
58	293399.88	3521144.18	98	292815.64	3524206.83
59	293461.78	3521222.68	99	292819.28	3524306.75
60	293506.78	3521290.71	100	292817.45	3524364.31
61	293551.42	3521400.32	101	292792.43	3524483.85
62	293573.58	3521497.73	102	292801.39	3524512.36
63	293580.76	3521532.48	103	292821.73	3524630.83
64	293588.05	3521613.50	104	292816.12	3524713.56

Обозначение характерных точек границ	X	Y	Обозначение характерных точек границ	X	Y
105	292846.41	3524795.22	145	294986.91	3527062.79
106	292871.91	3524891.75	146	295028.84	3527153.50
107	292887.45	3524990.39	147	295057.53	3527249.00
108	292881.90	3525090.23	148	295074.24	3527347.55
109	292879.23	3525136.90	149	295080.32	3527427.15
110	292850.81	3525243.72	150	295196.11	3527395.93
111	292894.28	3525327.91	151	295295.69	3527390.53
112	292926.79	3525362.45	152	295394.24	3527405.06
113	292984.66	3525443.82	153	295487.86	3527438.87
114	293026.33	3525534.73	154	295576.56	3527484.75
115	293048.78	3525631.85	155	295661.56	3527537.21
116	293056.85	3525731.17	156	295738.31	3527600.58
117	293046.79	3525830.39	157	295800.86	3527678.00
118	293069.82	3525891.10	158	295846.72	3527766.33
119	293196.26	3525843.88	159	295886.55	3527857.76
120	293289.93	3525808.89	160	295914.00	3527953.92
121	293383.61	3525773.90	161	295924.52	3528053.26
122	293477.29	3525738.92	162	295918.08	3528152.70
123	293570.97	3525703.93	163	295892.00	3528248.92
124	293664.65	3525668.94	164	295847.31	3528338.10
125	293758.33	3525633.95	165	295785.74	3528416.65
126	293828.50	3525608.90	166	295699.54	3528491.80
127	293870.19	3525726.11	167	295603.77	3528402.29
128	293901.54	3525821.00	168	295566.39	3528444.16
129	293920.78	3525902.32	169	295490.54	3528508.75
130	294010.73	3525976.08	170	295403.49	3528557.26
131	294072.30	3526054.47	171	295310.71	3528594.24
132	294124.82	3526139.37	172	295214.02	3528619.37
133	294189.15	3526215.64	173	295114.27	3528625.02
134	294255.54	3526290.42	174	295014.90	3528616.88
135	294322.01	3526365.14	175	294915.57	3528608.41
136	294382.65	3526444.58	176	294819.25	3528582.06
137	294436.61	3526528.69	177	294729.16	3528538.85
138	294479.23	3526618.75	178	294649.29	3528478.81
139	294492.07	3526657.29	179	294623.08	3528449.77
140	294635.70	3526725.69	180	294565.54	3528430.80
141	294724.22	3526772.13	181	294470.83	3528399.59
142	294807.91	3526826.68	182	294403.58	3528375.87
143	294881.03	3526894.27	183	294366.05	3528352.87
144	294939.41	3526974.92	184	294285.86	3528380.06

Обозначение характерных точек границ	X	Y	Обозначение характерных точек границ	X	Y
185	294190.97	3528410.91	225	292052.55	3528011.99
186	294094.61	3528433.82	226	292011.97	3527979.84
187	293998.72	3528460.83	227	291933.70	3527917.61
188	293899.59	3528469.55	228	291854.42	3527856.66
189	293808.49	3528461.05	229	291780.52	3527789.46
190	293703.13	3528484.62	230	291721.91	3527708.73
191	293603.26	3528488.79	231	291677.34	3527619.27
192	293523.84	3528477.68	232	291637.81	3527527.42
193	293467.80	3528582.81	233	291598.18	3527435.60
194	293407.60	3528662.48	234	291558.74	3527343.71
195	293354.97	3528727.50	235	291519.17	3527251.87
196	293310.83	3528834.78	236	291479.46	3527160.09
197	293255.95	3528917.91	237	291430.91	3527072.81
198	293185.71	3528988.61	238	291384.82	3526984.15
199	293102.81	3529044.05	239	291349.17	3526866.36
200	293010.48	3529081.98	240	291287.14	3526821.45
201	292912.28	3529100.16	241	291214.47	3526753.21
202	292812.40	3529098.29	242	291153.14	3526674.34
203	292713.17	3529086.02	243	291102.62	3526588.10
204	292637.52	3529077.30	244	291066.54	3526495.19
205	292579.81	3529079.51	245	291036.79	3526391.55
206	292525.76	3529117.55	246	290982.93	3526317.31
207	292444.15	3529175.34	247	290940.03	3526227.31
208	292362.41	3529232.94	248	290891.61	3526139.91
209	292296.93	3529279.08	249	290850.21	3526048.95
210	292228.81	3529180.42	250	290808.47	3525958.70
211	292172.00	3529098.13	251	290754.33	3525874.69
212	292115.18	3529015.84	252	290713.80	3525783.69
213	292058.36	3528933.55	253	290689.55	3525687.27
214	292001.55	3528851.26	254	290680.17	3525587.82
215	291944.73	3528768.96	255	290685.48	3525539.56
216	291887.92	3528686.67	256	290568.27	3525443.65
217	291831.10	3528604.38	257	290495.97	3525374.69
218	291774.28	3528522.09	258	290430.72	3525298.99
219	291726.32	3528452.62	259	290366.73	3525222.14
220	291820.78	3528386.02	260	290302.85	3525145.21
221	291902.50	3528328.40	261	290238.72	3525068.48
222	291984.21	3528270.74	262	290151.50	3524965.09
223	292066.00	3528213.21	263	290094.34	3524934.70
224	292125.84	3528170.72	264	290011.19	3524879.19

Обозначение характерных точек границ	X	Y	Обозначение характерных точек границ	X	Y
265	289933.73	3524816.07	305	288060.73	3521687.51
266	289869.06	3524740.37	306	287984.74	3521622.50
267	289820.65	3524653.46	307	287908.74	3521557.52
268	289784.13	3524560.52	308	287841.86	3521483.33
269	289753.04	3524465.54	309	287781.10	3521404.23
270	289734.32	3524367.64	310	287727.64	3521319.72
271	289731.29	3524267.78	311	287678.20	3521232.95
272	289736.44	3524167.98	312	287637.87	3521141.47
273	289755.71	3524070.11	313	287607.33	3521046.51
274	289786.33	3523974.94	314	287579.02	3520950.65
275	289832.75	3523875.39	315	287561.08	3520852.41
276	289826.61	3523800.23	316	287562.50	3520752.44
277	289755.72	3523711.03	317	287573.73	3520653.07
278	289711.00	3523621.91	318	287591.71	3520554.85
279	289680.19	3523526.87	319	287624.11	3520460.89
280	289662.55	3523428.49	320	287670.96	3520372.71
281	289655.61	3523345.87	321	287723.85	3520287.84
282	289604.85	3523275.54	322	287752.31	3520241.35
283	289490.79	3523213.24	323	287874.44	3520320.42
284	289412.67	3523151.29	324	287958.38	3520374.77
285	289371.33	3523109.95	325	288042.33	3520429.12
286	289254.46	3523030.59	326	288126.27	3520483.46
287	289178.12	3522966.16	327	288210.21	3520537.81
288	289108.80	3522894.08	328	288294.16	3520592.16
289	289044.06	3522817.95	329	288407.45	3520665.37
290	288970.26	3522733.22	330	288375.33	3520609.58
291	288891.20	3522695.89	331	288323.84	3520524.10
292	288804.22	3522646.70	332	288259.19	3520447.84
293	288693.77	3522578.24	333	288202.33	3520365.68
294	288626.82	3522558.25	334	288153.79	3520278.36
295	288535.44	3522518.52	335	288124.05	3520216.71
296	288453.59	3522461.76	336	288241.85	3520158.17
297	288380.88	3522393.27	337	288331.40	3520113.66
298	288311.38	3522321.37	338	288420.96	3520069.16
299	288248.05	3522244.05	339	288510.51	3520024.66
300	288200.25	3522156.41	340	288600.06	3519980.16
301	288170.62	3522061.08	341	288684.76	3519938.07
302	288151.30	3521963.00	342	288670.72	3519909.68
303	288132.61	3521864.77	343	288566.02	3519771.11
304	288103.64	3521724.19	344	288515.19	3519685.10

Обозначение характерных точек границ	X	Y	Обозначение характерных точек границ	X	Y
345	288479.89	3519591.91	385	290455.35	3518033.72
346	288454.50	3519495.25	386	290364.68	3517991.53
347	288427.91	3519379.22	387	290278.89	3517940.16
348	288506.27	3519358.87	388	290240.02	3517906.59
349	288603.06	3519333.74	389	290099.58	3517858.58
350	288699.85	3519308.61	390	290024.46	3517832.57
351	288796.64	3519283.48	391	290072.03	3517695.16
352	288893.43	3519258.34	392	290021.58	3517603.16
353	288990.22	3519233.21	393	290020.59	3517533.98
354	289087.01	3519208.08	394	290019.16	3517433.99
355	289183.81	3519182.95	395	290017.56	3517321.91
356	289280.60	3519157.82	396	290102.16	3517298.01
357	289416.69	3519122.48	397	290222.66	3517263.98
358	289430.29	3519180.29	398	290247.24	3517193.35
359	289444.31	3519238.15	399	290280.11	3517098.91
360	289455.92	3519251.68	400	290312.98	3517004.46
361	289514.26	3519143.82	401	290352.38	3516891.27
362	289561.83	3519055.86	402	290428.05	3516917.70
363	289609.40	3518967.90	403	290522.73	3516949.87
364	289656.98	3518879.95	404	290656.72	3516995.44
365	289704.55	3518791.99	405	290648.43	3516937.56
366	289752.13	3518704.03	406	290636.28	3516846.52
367	289793.31	3518627.89	407	290743.91	3516835.93
368	289812.32	3518516.06	408	290843.43	3516826.14
369	289829.08	3518417.47	409	290953.79	3516815.29
370	289850.85	3518289.38	410	290978.96	3516769.08
371	289918.01	3518309.39	411	291043.23	3516805.12
372	290015.04	3518332.70	412	291105.76	3516799.16
373	290114.39	3518343.63	413	291205.30	3516789.67
374	290174.91	3518356.29	414	291304.85	3516780.18
375	290304.92	3518310.67	415	291404.40	3516770.69
376	290401.87	3518286.38	416	291503.95	3516761.20
377	290499.97	3518267.24	417	291625.83	3516749.58
378	290599.38	3518256.67	418	291636.80	3516826.37
379	290719.78	3518246.48	419	291651.04	3516925.35
380	290758.10	3518197.80	420	291665.06	3517024.36
381	290789.98	3518141.92	421	291674.57	3517123.85
382	290738.57	3518129.63	422	291676.23	3517172.03
383	290641.29	3518106.45	423	291747.01	3517215.09
384	290546.54	3518074.60	424	291807.84	3517135.72

Обозначение характерных точек границ	X	Y	Обозначение характерных точек границ	X	Y
425	291868.67	3517056.35	436	292650.35	3516988.37
426	291976.97	3516915.05	437	292710.39	3517068.18
427	291995.15	3516927.40	438	292753.33	3517158.24
428	292074.68	3516987.92	439	292762.68	3517190.19
429	292133.41	3517036.64	440	292929.24	3517183.06
430	292163.74	3517068.22	441	293029.15	3517178.78
431	292238.80	3517040.82	442	293122.17	3517174.79
432	292332.74	3517006.54	443	293173.24	3517142.00
433	292415.47	3516976.34	444	293195.89	3517171.18
434	292521.05	3516880.00	445	293305.48	3517166.66
435	292575.30	3516922.37	446	293405.39	3517162.54

Таблица 2.1

Границы участка, не входящего в территорию второго пояса зоны санитарной охраны					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y		X	Y
447	291145.84	3521833.32	469	291409.52	3523811.34
448	291210.38	3521924.37	470	291416.58	3523911.02
449	291271.16	3522003.77	471	291428.12	3524010.26
450	291331.37	3522083.62	472	291450.96	3524107.20
451	291391.95	3522163.18	473	291492.37	3524197.76
452	291452.44	3522242.81	474	291543.72	3524283.09
453	291513.53	3522321.94	475	291584.99	3524373.81
454	291583.21	3522393.33	476	291639.22	3524457.62
455	291627.06	3522450.68	477	291702.99	3524534.55
456	291581.37	3522569.46	478	291772.19	3524596.26
457	291555.66	3522665.82	479	291788.12	3524701.82
458	291546.50	3522765.40	480	291792.89	3524833.93
459	291548.61	3522861.06	481	291809.23	3524899.11
460	291524.90	3522937.71	482	291817.82	3524932.81
461	291514.78	3523036.67	483	291764.34	3525047.88
462	291529.06	3523159.96	484	291739.35	3525183.77
463	291574.16	3523294.04	485	291739.20	3525229.28
464	291540.67	3523341.48	486	291707.94	3525156.57
465	291488.31	3523426.61	487	291669.40	3525091.91
466	291443.80	3523516.08	488	291612.52	3525009.84
467	291415.91	3523611.88	489	291543.40	3524937.57
468	291407.37	3523711.37	490	291468.10	3524871.97

Обозначение характерных точек границ	X	Y	Обозначение характерных точек границ	X	Y
491	291390.81	3524808.52	519	290488.61	3522524.43
492	291313.41	3524745.21	520	290490.98	3522451.04
493	291236.06	3524681.83	521	290483.58	3522346.03
494	291170.81	3524606.19	522	290447.12	3522230.62
495	291106.93	3524529.25	523	290398.65	3522143.19
496	291050.51	3524447.45	524	290374.63	3522108.69
497	291006.29	3524357.78	525	290373.01	3522076.13
498	290950.34	3524275.36	526	290391.04	3521952.08
499	290880.03	3524204.86	527	290405.31	3521853.10
500	290878.11	3524193.53	528	290411.13	3521753.32
501	290908.18	3524110.63	529	290406.32	3521653.47
502	290930.10	3524013.49	530	290400.87	3521553.62
503	290932.52	3523913.96	531	290395.06	3521453.79
504	290915.33	3523815.88	532	290381.41	3521354.78
505	290879.21	3523723.09	533	290349.95	3521259.97
506	290837.02	3523654.62	534	290322.00	3521196.62
507	290824.64	3523536.29	535	290501.44	3521198.40
508	290793.58	3523441.53	536	290551.09	3521211.34
509	290747.15	3523353.06	537	290582.10	3521221.86
510	290692.59	3523262.66	538	290615.42	3521280.11
511	290693.34	3523168.63	539	290667.25	3521365.48
512	290675.12	3523070.70	540	290728.06	3521444.65
513	290638.01	3522978.21	541	290804.14	3521509.52
514	290583.39	3522894.79	542	290846.53	3521599.58
515	290503.16	3522815.25	543	290905.80	3521679.55
516	290460.02	3522740.05	544	290979.68	3521746.26
517	290447.97	3522718.99	545	291065.27	3521797.10
518	290478.08	3522623.82			

Таблица 2.2

Границы участка, не входящего в территорию второго пояса зоны санитарной охраны					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y		X	Y
546	292307.89	3521096.33	551	292470.28	3521630.66
547	292327.74	3521263.65	552	292547.88	3521727.47
548	292344.55	3521346.15	553	292581.39	3521760.07
549	292371.66	3521438.13	554	292585.05	3521802.17
550	292426.71	3521560.33	555	292602.84	3521898.01

Обозначение характерных точек границ	X	Y	Обозначение характерных точек границ	X	Y
556	292638.67	3521988.63	570	292437.79	3521820.23
557	292709.38	3522126.51	571	292416.54	3521802.15
558	292744.63	3522229.81	572	292396.61	3521772.14
559	292745.10	3522232.15	573	292328.61	3521690.16
560	292743.38	3522236.38	574	292256.31	3521633.26
561	292706.94	3522264.38	575	292230.18	3521598.86
562	292682.10	3522283.55	576	292260.45	3521483.03
563	292617.02	3522324.17	577	292261.64	3521475.23
564	292617.96	3522318.00	578	292266.26	3521378.24
565	292623.51	3522221.13	579	292266.24	3521374.28
566	292610.43	3522125.00	580	292259.05	3521249.35
567	292601.96	3522088.97	581	292256.34	3521200.71
568	292566.72	3521988.38	582	292256.51	3521199.28
569	292511.17	3521897.44	583	292307.88	3521096.33

Таблица 2.3

Границы участка, не входящего в территорию второго пояса зоны санитарной охраны					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y		X	Y
584	291483.97	3520067.14	593	291340.30	3520537.98
585	291470.12	3520093.55	594	291264.71	3520464.59
586	291442.83	3520182.00	595	291241.37	3520447.02
587	291406.36	3520352.36	596	291142.61	3520379.21
588	291395.79	3520454.25	597	291069.80	3520331.21
589	291404.69	3520554.49	598	291196.01	3520264.68
590	291419.59	3520609.95	599	291293.52	3520213.11
591	291405.60	3520638.00	600	291396.48	3520141.67
592	291398.50	3520625.93			

Таблица 2.4

Границы участка, не входящего в территорию второго пояса зоны санитарной охраны					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y		X	Y
601	289825.07	3520919.37	604	290006.47	3521086.42
602	289865.14	3520969.03	605	290042.13	3521108.12
603	289926.85	3521031.69	606	290079.45	3521127.48

Обозначение характерных точек границ	X	Y	Обозначение характерных точек границ	X	Y
607	290111.05	3521142.24	614	289605.35	3520914.41
608	289793.59	3521252.86	615	289621.73	3520864.12
609	289781.30	3521201.69	616	289636.37	3520818.79
610	289764.98	3521155.50	617	289657.35	3520723.03
611	289723.28	3521037.91	618	289657.76	3520699.26
612	289527.36	3521107.16	619	289709.51	3520773.12
613	289585.46	3520966.83	620	289746.26	3520825.75

Таблица 2.5

Границы участка, не входящего в территорию второго пояса зоны санитарной охраны					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y		X	Y
621	291809.85	3525547.80	628	291835.50	3525756.26
622	291844.61	3525623.35	629	291814.06	3525740.26
623	291928.33	3525747.58	630	291779.84	3525679.25
624	291948.66	3525770.53	631	291765.09	3525637.71
625	291945.27	3525877.24	632	291774.24	3525603.96
626	291949.64	3525903.92	633	291786.97	3525480.68
627	291895.58	3525820.27			

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению министерства
природных ресурсов и
лесопромышленного комплекса
Архангельской области
от 20 марта 2026 года № 9п

ОПИСАНИЕ

**местоположения границ третьего пояса зоны санитарной охраны
источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения водозаборных сооружений из
реки Туровец, расположенных на земельном участке 29:07:044901:0003
по адресу Архангельская область, Котласский муниципальный округ,
дер. Красная Гора**

Система координат МСК-29, зона 3					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y		X	Y
1	295727.64	3516258.02	26	295810.29	3518651.29
2	295781.13	3516342.50	27	295788.13	3518748.80
3	295830.95	3516429.20	28	295765.97	3518846.32
4	295877.17	3516517.87	29	295743.81	3518943.83
5	295919.65	3516608.38	30	295710.18	3519037.44
6	295958.28	3516700.61	31	295668.20	3519128.20
7	295993.15	3516794.33	32	295626.21	3519218.96
8	296023.92	3516889.47	33	295584.23	3519309.72
9	296050.82	3516985.77	34	295542.25	3519400.48
10	296064.22	3517084.35	35	295500.26	3519491.24
11	296068.11	3517184.27	36	295485.81	3519522.49
12	296072.01	3517284.20	37	295540.49	3519605.90
13	296075.90	3517384.12	38	295600.43	3519685.94
14	296071.46	3517483.72	39	295659.67	3519766.48
15	296059.22	3517582.96	40	295714.15	3519850.33
16	296046.97	3517682.21	41	295768.64	3519934.18
17	296034.72	3517781.46	42	295819.21	3520020.40
18	296022.47	3517880.70	43	295867.99	3520107.69
19	296003.42	3517978.85	44	295915.34	3520195.72
20	295981.90	3518076.43	45	295958.21	3520286.07
21	295953.21	3518172.22	46	296001.09	3520376.41
22	295924.53	3518268.02	47	296039.09	3520468.87
23	295895.84	3518363.82	48	296075.85	3520561.87
24	295867.16	3518459.62	49	296110.41	3520655.65
25	295838.47	3518555.42	50	296140.91	3520750.89

Обозначение характерных точек границ	X	Y	Обозначение характерных точек границ	X	Y
51	296171.41	3520846.12	91	296098.87	3524565.07
52	296196.10	3520943.01	92	296165.16	3524639.93
53	296220.20	3521040.06	93	296232.22	3524714.09
54	296241.28	3521137.76	94	296301.72	3524786.00
55	296258.88	3521236.20	95	296371.22	3524857.90
56	296276.36	3521334.65	96	296440.72	3524929.80
57	296287.36	3521434.05	97	296509.76	3525002.14
58	296298.37	3521533.44	98	296578.71	3525074.56
59	296305.58	3521633.12	99	296647.67	3525146.99
60	296309.96	3521733.03	100	296716.62	3525219.41
61	296313.49	3521832.94	101	296785.57	3525291.84
62	296311.21	3521932.92	102	296866.23	3525349.43
63	296308.93	3522032.89	103	296948.30	3525406.54
64	296302.12	3522132.61	104	297029.97	3525464.25
65	296293.21	3522232.21	105	297111.64	3525521.95
66	296282.72	3522331.62	106	297193.31	3525579.66
67	296267.20	3522430.41	107	297274.98	3525637.36
68	296251.68	3522529.20	108	297354.11	3525698.30
69	296241.03	3522628.61	109	297423.43	3525770.32
70	296231.16	3522728.12	110	297492.04	3525843.06
71	296221.29	3522827.63	101	296785.57	3525291.84
72	296211.42	3522927.14	102	296866.23	3525349.43
73	296191.07	3523024.54	103	296948.30	3525406.54
74	296161.51	3523120.07	104	297029.97	3525464.25
75	296131.95	3523215.60	105	297111.64	3525521.95
76	296102.39	3523311.13	106	297193.31	3525579.66
77	296072.83	3523406.66	107	297274.98	3525637.36
78	296039.38	3523500.81	108	297354.11	3525698.30
79	296001.86	3523593.50	109	297423.43	3525770.32
80	295957.11	3523682.74	110	297492.04	3525843.06
81	295908.38	3523770.06	111	297560.66	3525915.81
82	295859.65	3523857.38	112	297629.28	3525988.56
83	295810.91	3523944.71	113	297697.89	3526061.30
84	295762.18	3524032.03	114	297763.08	3526136.97
85	295708.06	3524129.02	115	297816.43	3526221.51
86	295775.87	3524186.55	116	297869.28	3526306.41
87	295867.96	3524264.67	117	297922.13	3526391.30
88	295914.56	3524328.76	118	297974.99	3526476.19
89	295973.37	3524409.64	119	298027.84	3526561.09
90	296032.52	3524490.25	120	298076.39	3526648.36

Обозначение характерных точек границ	X	Y	Обозначение характерных точек границ	X	Y
121	298111.59	3526741.95	161	297320.12	3530356.26
122	298151.59	3526833.36	162	297240.25	3530416.43
123	298195.16	3526923.22	163	297160.38	3530476.60
124	298224.33	3527018.79	164	297076.50	3530530.50
125	298251.75	3527114.96	165	296988.31	3530577.65
126	298281.20	3527210.40	166	296900.13	3530624.80
127	298306.55	3527307.03	167	296811.94	3530671.96
128	298333.98	3527403.19	168	296721.46	3530714.30
129	298361.42	3527499.36	169	296629.43	3530753.42
130	298377.79	3527597.86	170	296537.40	3530792.54
131	298385.33	3527697.58	171	296445.37	3530831.67
132	298392.88	3527797.29	172	296353.33	3530870.79
133	298400.43	3527897.01	173	296261.30	3530909.91
134	298407.98	3527996.72	174	296167.26	3530943.01
135	298415.52	3528096.44	175	296070.23	3530967.22
136	298410.29	3528196.12	176	295973.21	3530991.43
137	298398.82	3528295.46	177	295876.18	3531015.63
138	298387.36	3528394.80	178	295779.16	3531039.84
139	298375.89	3528494.14	179	295682.13	3531064.04
140	298364.42	3528593.48	180	295584.96	3531087.54
141	298350.95	3528692.50	181	295485.09	3531092.57
142	298323.45	3528788.54	182	295385.21	3531097.58
143	298293.38	3528883.92	183	295285.34	3531102.60
144	298263.31	3528979.29	184	295185.47	3531107.62
145	298233.24	3529074.66	185	295085.59	3531112.64
146	298203.16	3529170.03	186	294985.72	3531117.60
147	298168.39	3529263.65	187	294886.81	3531103.09
148	298120.79	3529351.60	188	294787.98	3531087.86
149	298073.19	3529439.54	189	294689.14	3531072.63
150	298025.60	3529527.49	190	294590.31	3531057.40
151	297978.00	3529615.43	191	294491.47	3531042.17
152	297930.40	3529703.38	192	294392.64	3531026.94
153	297873.84	3529785.58	193	294291.28	3531003.03
154	297810.43	3529862.90	194	294207.65	3531049.79
155	297747.03	3529940.23	195	294120.37	3531098.60
156	297683.62	3530017.56	196	294031.68	3531144.76
157	297620.21	3530094.88	197	293942.36	3531189.72
158	297556.08	3530171.56	198	293852.07	3531232.60
159	297479.86	3530235.92	199	293760.09	3531271.82
160	297399.99	3530296.09	200	293668.10	3531311.04

Обозначение характерных точек границ	X	Y	Обозначение характерных точек границ	X	Y
201	293574.16	3531344.41	241	290097.93	3529953.68
202	293475.95	3531362.61	242	290045.38	3529868.60
203	293376.96	3531376.78	243	289992.82	3529783.53
204	293277.97	3531390.94	244	289940.26	3529698.45
205	293178.97	3531405.10	245	289887.71	3529613.37
206	293079.98	3531419.27	246	289835.15	3529528.30
207	292980.99	3531433.43	247	289782.60	3529443.22
208	292881.52	3531437.28	248	289731.88	3529357.16
209	292781.64	3531432.35	249	289689.97	3529266.37
210	292681.76	3531427.42	250	289648.25	3529175.49
211	292581.88	3531422.50	251	289600.92	3529087.50
212	292482.00	3531417.57	252	289550.55	3529001.12
213	292382.13	3531412.65	253	289500.18	3528914.73
214	292283.65	3531398.08	254	289449.81	3528828.34
215	292186.54	3531374.24	255	289399.44	3528741.95
216	292089.42	3531350.40	256	289351.44	3528654.33
217	291992.30	3531326.56	257	289311.78	3528562.53
218	291895.19	3531302.72	258	289272.14	3528470.72
219	291798.07	3531278.88	259	289232.66	3528378.85
220	291703.96	3531246.44	260	289192.97	3528287.06
221	291613.15	3531204.57	261	289149.36	3528197.11
222	291522.34	3531162.69	262	289104.24	3528107.87
223	291431.53	3531120.82	263	289059.13	3528018.62
224	291340.72	3531078.94	264	289013.49	3527929.68
225	291249.91	3531037.07	265	288959.10	3527845.77
226	291163.35	3530987.89	266	288904.70	3527761.85
227	291082.17	3530929.51	267	288850.31	3527677.94
228	291000.98	3530871.13	268	288795.92	3527594.02
229	290919.79	3530812.75	269	288741.53	3527510.11
230	290838.60	3530754.37	270	288698.46	3527420.19
231	290757.41	3530695.99	271	288654.93	3527330.19
232	290709.12	3530661.26	272	288610.23	3527240.74
233	290612.71	3530559.03	273	288565.52	3527151.29
234	290544.09	3530486.29	274	288519.37	3527062.60
235	290475.48	3530413.54	275	288470.63	3526975.28
236	290406.87	3530340.79	276	288423.00	3526887.45
237	290338.26	3530268.04	277	288386.87	3526788.33
238	290272.29	3530193.02	278	288312.46	3526730.08
239	290210.78	3530114.18	279	288233.72	3526668.44
240	290149.27	3530035.34	280	288154.98	3526606.80

Обозначение характерных точек границ	X	Y	Обозначение характерных точек границ	X	Y
281	288077.23	3526544.17	321	285953.00	3523287.30
282	288016.32	3526464.86	322	285906.91	3523198.55
283	287955.40	3526385.56	323	285860.82	3523109.81
284	287894.48	3526306.25	324	285808.83	3523024.95
285	287833.57	3526226.95	325	285750.87	3522943.46
286	287772.65	3526147.64	326	285691.80	3522862.82
287	287711.73	3526068.34	327	285637.45	3522778.88
288	287661.89	3525982.22	328	285583.92	3522694.41
289	287619.26	3525891.76	329	285530.99	3522609.58
290	287576.62	3525801.30	330	285480.59	3522523.21
291	287533.99	3525710.85	331	285433.29	3522435.18
292	287491.36	3525620.39	332	285392.64	3522343.81
293	287448.73	3525529.93	333	285352.00	3522252.44
294	287406.10	3525439.47	334	285311.35	3522161.08
295	287369.67	3525346.50	335	285270.71	3522069.71
296	287345.58	3525249.45	336	285232.59	3521977.32
297	287321.48	3525152.39	337	285201.06	3521882.43
298	287297.38	3525055.34	338	285171.29	3521786.96
299	287273.28	3524958.29	339	285142.81	3521691.13
300	287249.18	3524861.24	340	285123.10	3521593.10
301	287231.92	3524788.88	341	285103.71	3521494.99
302	287223.77	3524669.68	342	285084.32	3521396.89
303	287131.80	3524616.77	343	285064.94	3521298.79
304	287045.12	3524566.90	344	285045.55	3521200.69
305	286967.65	3524503.78	345	285027.83	3521102.33
306	286891.27	3524439.23	346	285025.28	3521002.47
307	286814.90	3524374.68	347	285026.50	3520902.48
308	286738.52	3524310.13	348	285027.72	3520802.49
309	286662.14	3524245.58	349	285028.93	3520702.50
310	286589.37	3524177.13	350	285030.15	3520602.50
311	286519.85	3524105.25	351	285031.37	3520502.51
312	286454.60	3524029.60	352	285040.11	3520402.96
313	286392.06	3523951.57	353	285052.65	3520303.77
314	286329.52	3523873.53	354	285074.55	3520206.20
315	286266.99	3523795.50	355	285096.66	3520108.68
316	286204.45	3523717.47	356	285118.77	3520011.15
317	286141.91	3523639.43	357	285140.88	3519913.63
318	286091.27	3523553.53	358	285162.99	3519816.10
319	286045.18	3523464.79	359	285185.10	3519718.58
320	285999.09	3523376.04	360	285217.42	3519624.20

Обозначение характерных точек границ	X	Y	Обозначение характерных точек границ	X	Y
361	285260.52	3519533.96	401	288045.07	3516753.68
362	285303.62	3519443.73	402	288134.29	3516708.61
363	285346.72	3519353.50	403	288224.76	3516666.01
364	285389.83	3519263.26	404	288315.23	3516623.41
365	285432.93	3519173.03	405	288407.26	3516584.40
366	285476.10	3519082.83	406	288500.19	3516547.48
367	285528.94	3518998.05	407	288593.12	3516510.55
368	285586.90	3518916.56	408	288687.56	3516477.79
369	285644.86	3518835.07	409	288750.72	3516457.12
370	285702.91	3518753.63	410	288849.12	3516366.83
371	285765.04	3518675.31	411	288925.55	3516302.41
372	285829.07	3518598.49	412	289003.27	3516239.48
373	285896.17	3518524.39	413	289083.76	3516180.21
374	285966.94	3518453.74	414	289165.13	3516122.08
375	286037.74	3518383.12	415	289249.34	3516068.19
376	286108.54	3518312.50	416	289334.08	3516015.09
377	286179.33	3518241.88	417	289421.64	3515966.82
378	286250.13	3518171.25	418	289509.45	3515918.97
379	286322.11	3518101.86	419	289544.77	3515902.41
380	286399.47	3518038.54	420	289615.42	3515757.81
381	286481.71	3517981.66	421	289665.87	3515671.48
382	286564.56	3517925.66	422	289719.59	3515587.19
383	286637.24	3517876.52	423	289776.54	3515505.03
384	286709.50	3517790.63	424	289838.02	3515426.16
385	286778.33	3517718.09	425	289903.21	3515350.38
386	286847.17	3517645.55	426	289971.28	3515277.19
387	286916.69	3517573.71	427	290042.55	3515207.04
388	286989.88	3517505.57	428	290117.91	3515141.33
389	287063.07	3517437.43	429	290195.72	3515078.61
390	287137.23	3517370.39	430	290275.93	3515018.92
391	287214.49	3517306.91	431	290359.54	3514964.06
392	287291.76	3517243.43	432	290445.51	3514913.08
393	287370.22	3517181.49	433	290533.41	3514865.48
394	287451.26	3517122.91	434	290623.48	3514822.05
395	287532.31	3517064.33	435	290715.88	3514783.86
396	287614.72	3517007.77	436	290808.58	3514746.36
397	287699.23	3516954.31	437	290899.16	3514704.03
398	287783.75	3516900.85	438	290990.97	3514664.40
399	287869.75	3516849.92	439	291084.18	3514628.21
400	287957.41	3516801.80	440	291178.67	3514595.50

Обозначение характерных точек границ	X	Y	Обозначение характерных точек границ	X	Y
441	291274.31	3514566.30	466	293709.50	3514848.63
442	291370.95	3514540.66	467	293804.11	3514880.99
443	291468.48	3514518.59	468	293897.73	3514915.99
444	291566.76	3514500.16	469	293989.88	3514954.83
445	291665.67	3514485.47	470	294080.32	3514997.36
446	291765.06	3514474.47	471	294169.56	3515042.48
447	291864.78	3514467.14	472	294256.24	3515092.26
448	291964.71	3514463.51	473	294342.14	3515143.46
449	292064.70	3514463.58	474	294424.50	3515200.16
450	292164.62	3514467.32	475	294506.14	3515257.86
451	292264.34	3514474.79	476	294584.14	3515320.43
452	292363.69	3514486.05	477	294637.35	3515363.12
453	292462.57	3514500.96	478	294757.89	3515416.34
454	292560.83	3514519.51	479	294847.28	3515461.15
455	292658.33	3514541.69	480	294934.79	3515509.53
456	292754.94	3514567.45	481	295020.11	3515561.66
457	292850.55	3514596.76	482	295103.25	3515617.23
458	292944.98	3514629.65	483	295183.96	3515676.25
459	293038.11	3514666.05	484	295262.13	3515738.60
460	293129.83	3514705.87	485	295337.69	3515804.09
461	293213.70	3514745.23	486	295410.35	3515872.78
462	293320.25	3514758.31	487	295480.16	3515944.37
463	293418.58	3514776.38	488	295546.87	3516018.85
464	293516.69	3514795.67	489	295610.44	3516096.03
465	293613.32	3514821.39	490	295670.77	3516175.78