СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«22» февраля 2022 г. № 76-11-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33, статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 2 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.)», 1880–е гг. (вид объекта культурного наследия – памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 56-а, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области В.В. Соколов

Приложение
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от «22» февраля 2022 г. № 76-11 - спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Дом жилой (дер.)», 1880–е гг., расположенного по адресу:
Иркутская область г. Иркутск, ул. Дзержинского, 56–а

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:

Дом расположен в Правобережном округе г. Иркутска, в границах исторического квартала № 98, главным (северо-западным) фасадом выходит на красную линию застройки ул. Дзержинского.

2. Объемно – планировочное построение:

Одноэтажное с антресольным этажом со стороны главного (северо-западного) фасада здание, со стороны дворового (юго-восточного) и боковых (северо-восточного и юго-западного) фасадов – двухэтажное. Здание – Г-образное в плане на каменном полуподвале (вход в который осуществляется со стороны северо-восточного фасада, через наружную лестницу), под вальмовой крышей с тремя закомарами на переднем скате кровли со стороны главного (северо-западного) фасада. Здание состоит из основного прямоугольного в плане объема, к которому со стороны дворового (юго-восточного) фасада примыкает протяженный равновысокий объем. Со стороны бокового (северо-восточного) фасада к основному объему примыкает характерное «иркутское» крыльцо под двускатной крышей с фронтоном, с главным входом в здание и лестницей во второй этаж. Первый этаж пристройки выполнен из кирпича, во втором этаже находится деревянная веранда под двускатной крышей с фронтоном и рядом окон с циркульным завершением.

- конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру;
- габариты и расположение капитальных кирпичных и бревенчатых стен;
- высотные отметки частей и элементов здания;
- форма, количество, размеры и осевое расположение оконных и дверных проемов.

3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:

- материал исполнения декоративно-художественных элементов – кирпич, штукатурка, дерево;
- кровля – металлическая;
- оконное заполнение на веранде входного пристроя – деревянное;
- элементы декоративного оформления фасадов:

• **штукатурка** – гладкая, в части второго и четвертого прясла со стороны главного (северо-западного) фасада – рустованная;

Примечание: предмет охраны (описание особенностей) объекта культурного наследия разработан на основании научно-проектной документации «Проект предмета охраны объекта культурного наследия» может быть уточнен на основании Комплексных научных исследований.


- **наличники (1-тип)** – расположены со стороны главного (северо-западного) фасада – ленточные, профилированные с центральным замковым камнем и фигурными ушками высокого лобаня, рисунки акротериев венчающих профилированные лучковые сандрики (в первом, третьем и пятом пряслах лучковые сандрики раскрепованы циркульными фронтончиками) чередуются «через окно», фартук наличника ограничивается подоконным профилированным поясом прямоугольной формы над которым устроены фигурные ушки боковых стоек наличника;
- **наличники (2-тип)** – расположены со стороны главного (северо-западного) фасада – ленточные, гладкие, декорированные в навершии и по бокам лепными декоративными элементами растительного характера; в подоконном уровне в центральной части устроен небольшой фигурный свес;
- **ниши** – расположены со стороны главного (северо-западного) фасада – лежачие, расположены под оконными проемами, дополнены заглубленными филенками прямоугольной формы;
- **пилястры** – расположены со стороны главного (северо-западного) фасада – оштукатуренные, гладкие, поддерживающие карниз (в уровне цоколя – база, в уровне фриза – стилизованная капитель); капитель и тело пилястры декорированы лепными элементами;
- **фриз** основного объема – выделен профилированным пояском и расскрепован пилястрами; поле фриза заполнено декоративными лепными элементами;
- **карниз** основного и равновысокого (дворового) объемов – ступенчатый, большого выноса, со стороны главного (северо-западного) фасада разорван в части закомар;
- **закомары** – расположены со стороны главного (северо-западного) фасада – в виде арочных разорванных фронтонов дополненных рядом сухариков; внутри фронтоны декорированы лепным орнаментом;
- **наличник (3-тип)** – расположены со стороны боковых и дворового фасадов – ленточный, с профилированным лучковым сандриком на гладком подвышении;
- **пилястры** равновысокого (дворового) объема – гладкие;
- **галерея окон** – расположенная в входном прирубе – арочные оконные проемы дополнены стилизованными архивольтами и трехчастными филенчатыми пилястрами с накладными декоративными элементами в виде ромбов и профилированных тяг; в подоконном уровне устроены прямоугольные ниши, дополненные геометрическим ромбовидными элементами;
- **расстекловка окон** – расположенная в входном прирубе – четырехячеистая, с глухой веерной четырехячеистой фрамугой;
- **фриз** – расположенный в входном прирубе – широкий, состоит из горизонтально уложенной доски, понизу выделен профилированной полочкой;

- **фронтон** – расположенный в входном прирубе – треугольный, тимпан которого зашит горизонтально уложенной доской; в центральной части тимпана устроено арочное слуховое окно в фигурном наличнике.

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение 1
к предмету охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.)», 1860–е гг., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 56–а

Схема обозначения предметов охраны объекта культурного наследия в уровне первого этажа.



Приложение 2
к предмету охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.)», 1860–е гг., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 56–а

Схема обозначения предметов охраны объекта культурного наследия в уровне второго/антресольного этажа.

