

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 600

от «08» ноября 2023 г.

УПРАВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

03.11.2023

№ 23

г. Киров

**О внесении изменений в решение управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области от 07.12.2020 № 18 «Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Здание театра»»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным обществом с ограниченной ответственностью «Асгард» проектом корректировки предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Здание театра», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Московская, д. 37, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Внести изменения в решение управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области от 07.12.2020 № 18 «Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Здание театра»», изложив предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Здание театра», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Московская, д. 37, в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

И.о. начальника управления



Приложение

УСТАНОВЛЕН

решением управления  
государственной охраны объектов  
культурного наследия Кировской  
области

от 03.11.2023 № 23



**ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ**

**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации  
федерального значения «Здание театра», расположенного по адресу:  
Кировская область, г. Киров, Первомайский район, улица Московская, д. 37  
(далее – объект культурного наследия).**



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1.	Градостроительное положение	Местоположение объекта культурного наследия - на Театральной площади, рядом с пересечением улиц Карла Маркса и Преображенской, Московская улица, д. 37, города Кирова Кировской области.	 <p>Схема местоположения объекта культурного наследия</p>  <p>Фото 1. Общий вид объекта культурного наследия с Театральной площади. Фотосъемка 2023 г.</p>



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2.	Объемно-пространственная композиция	<p>Объект культурного наследия выполнен цельным прямоугольным объемом, усложненным объемами центрального ризалита с 6-колонным портиком и 4-колонных ризалитов боковых фасадов; планировочной осью ориентирован на север-юг. Симметричное построение объекта культурного наследия. Кровля объекта культурного наследия сложной формы с уклоном.</p>	<p>Схема объемно-пространственной композиции объекта культурного наследия. План схема 1-ого этажа.</p>  <p>Условные обозначения</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- существующие стены</li> <li>- существующие колонны</li> <li>- перегородки</li> <li>- оконные проемы</li> <li>- дверные проемы</li> <li>- лестницы</li> </ul>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3.	Конструктивная схема	<p>Основные конструкции объекта культурного наследия:</p> <p>капитальные наружные и внутренние стены из керамического кирпича – конфигурация и габариты первоначального этапа строительства;</p> <p>тип конструкций перекрытий: плоские, кессонные, по балкам; их местоположение в планировочной структуре здания;</p> <p>паркетное покрытие пола ряда помещений 1, 2 и 3 этажей – местоположение, размер наборных элементов, рисунок, характер отделки;</p> <p>тип покрытия пола ряда помещений 1 этажа - плитка из натурального камня; тип конструкции перекрытия балкона зрительного зала – по балкам;</p>	<p>План подвала</p>  <p>Условные обозначения:</p> <p> -1939г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		тип конструкции лестниц - бетонные ступени, уложенные по металлическим косоурам.	<div data-bbox="1167 263 1326 391" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1585 300 1818 323" data-label="Caption"> <p>План цокольного этажа</p> </div> <div data-bbox="1270 438 2094 1236" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1240 1265 1473 1289" data-label="Text"> <p>Условные обозначения:</p> </div> <div data-bbox="1245 1326 1391 1369" data-label="Image"> </div>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			<div data-bbox="1227 272 2047 831"> <p>План 1-го этажа</p>  <p>Условные обозначения:</p> <p>□ - 1938г.</p> </div> <div data-bbox="1227 890 2047 1497"> <p>План 2-го этажа</p>  <p>Условные обозначения:</p> <p>□ - 1939г.</p> </div>



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			<div data-bbox="1205 260 1294 331"> </div> <div data-bbox="1630 304 1720 320">План 3-го этажа</div> <div data-bbox="1279 309 2011 823"> </div> <div data-bbox="1491 810 1621 826">Условные обозначения:</div> <div data-bbox="1491 847 1574 868">  -1939г.         </div> <div data-bbox="1167 943 1256 1015"> </div> <div data-bbox="1424 932 1518 948">План 4-го этажа</div> <div data-bbox="1301 1051 1637 1493"> </div> <div data-bbox="1883 1390 2078 1406">Условные обозначения:</div> <div data-bbox="1883 1434 2007 1466">  -1939г.         </div>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов - штукатурка с последующей окраской.	
4.1.		Южный фасад	
4.1.1.		Центральный ризалит с портиком парадного входа с 6-ю колоннами круглого сечения с профилированными базами и капителями коринфского ордера, парными гладкими пилястрами (4 шт.) с профилированными базами и капителями коринфского ордера, и треугольным фронтоном	
4.1.2.		7 вертикально вытянутых прямоугольных оконных проемов в уровне второго-третьего этажей	
4.1.3.		5 прямоугольных дверных проёмов парадного входа в уровне первого этажа, характер столярных заполнений – деревянные филенчатые двери	
4.1.4.		2 арочных проема ниш центрального ризалита	

Фото 2. Южный фасад объекта культурного наследия, вид с Театральной площади. Фотосъемка 2023 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.5.		2 прямоугольных оконных проема первого этажа с заполнениями в виде металлических кованых решеток	 <p>Фото 3. Южный фасад объекта культурного наследия, вид с Театральной площади. Фотосъемка 2023 г.</p>  <p>Фото 4. Деталь южного фасада объекта культурного наследия, окно. Фотосъемка 2023 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.6.		Полный антаблемент, включающий в себя профилированный архитрав, гладкий фриз и профилированный карниз с сухариками и кронштейнами с рельефными листьями аканта	
4.1.7.		Профилированный карниз фронтона парадного портика с сухариками и кронштейнами с рельефными листьями аканта	
4.1.8.		Профилированный пояс первого этажа	
4.1.9.		Отметка цоколя	

Фото 3. Южный фасад объекта культурного наследия, вид с Театральной площади. Фотосъемка 2019 г.

Фото 5. Южный фасад объекта культурного наследия, полный антаблемент. Фотосъемка 2023 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.10.		Гладкие пилястры главного входа с профилированными базами и капителями коринфского ордера» (6 шт. рядовых и 2 шт. угловых)	
4.1.11.		Гладкие угловые пилястры (2 шт.) с профилированными базами и капителями коринфского ордера	
			<p data-bbox="1160 874 2152 997">Фото 6. Южный фасад объекта культурного наследия, колоннада портика, пилястры, балконы, экседра. Фотосъемка 2023 г.</p>  <p data-bbox="1167 1426 2136 1501">Фото 2. Южный фасад объекта культурного наследия, вид с Театральной площади. Фотосъемка 2023 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.12.		Профилированные кессоны перекрытия входного портика с профилированными квадратными потолочными розетками с лепным рельефом	 <p data-bbox="1227 675 2085 754">Фото 7. Перекрытие портика южного фасада объекта культурного наследия. Фотосъемка 2023 г.</p>
4.1.13.		Балконы второго и третьего этажей (4 шт.) внутренних боковых фасадов центрального ризалита с ограждениями из балясин с профилированными базами ограждения и поручнями	
4.1.14.		Экседры (2 шт.) в уровне первого этажа внутренних боковых фасадов центрального ризалита	 <p data-bbox="1160 1365 2152 1486">Фото 6. Южный фасад объекта культурного наследия, колоннада портика, пилястры, балконы, экседра. Фотосъемка 2023 г.</p>



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.15.		Прямоугольные ниши центрального ризалита, обрамленные профилированными рамочными наличниками	
4.1.16.		Декоративная отделка нижней части стен первого этажа алмазным штукатурным рустом	
4.1.17.		Декоративная отделка стен прямоугольным штукатурным рустом с имитацией архивольтов арочных оконных проемов	
4.2.	Восточный фасад		
4.2.1.		Восточный ризалит с 4-мя трехчетвертными колоннами круглого сечения с профилированными базами и капителями коринфского ордера	
Фото 3. Южный фасад объекта культурного наследия, вид с Театральной площади. Фотосъемка 2023 г.			
Фото 8. Восточный фасад объекта культурного наследия. Вид восточного ризалита. Фотосъемка 2023 г.			

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.2.		Восьмиосевой западающий фрагмент фасада с 4-мя гладкими пилястрами с профилированными базами и капителями коринфского ордера	 <p>Фото 9. Восточный фасад объекта культурного наследия, общий вид с северо-востока. Фотосъемка 2023 г.</p>
4.2.3.		3 вертикально вытянутых оконных проема в уровне второго-третьего этажей с профилированными подоконными филёнками	 <p>Фото 10. Фрагмент восточного фасада объекта культурного наследия. Ризалит. Фотосъемка 2023 г.</p>
4.2.4.		Прямоугольный дверной проем, обрамленный профилированным наличником	
4.2.5.		Оконный проем первого этажа восточного ризалита прямоугольной формы, приближенной к квадрату, обрамленный профилированный рамочным наличником, с заполнением в виде металлической кованой решетки	 <p>Фото 11. Фрагмент восточного фасада объекта культурного наследия. Дверной и оконный проемы ризалита, цоколь. Фотосъемка 2023 г.</p>



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.6.		6 прямоугольных сдвоенных по вертикали оконных проемов второго этажа, обрамленных наличниками с боковыми пилястрами, профилированными сандриками-полочками и профилированными подоконниками на кронштейнах	 <p data-bbox="1167 759 2130 839">Фото 12. Фрагмент восточного фасада объекта культурного наследия. Фотосъемка 2023 г.</p>
4.2.7.		6 оконных проемов восьмиугольной формы третьего этажа, обрамленных профилированными рамочными наличниками	
4.2.8.		6 квадратных оконных проемов четвертого этажа	
4.2.9.		11 оконных проемов цокольного этажа прямоугольной формы, приближенной к квадрату	
4.2.10.		2 прямоугольных дверных проема цокольного этажа	 <p data-bbox="1144 1401 2145 1481">Фото 9. Восточный фасад объекта культурного наследия. Вид с северо-востока. Фотосъемка 2023 г.</p>
4.2.11.		Прямоугольные оконные проемы первого этажа (18 шт.) и второго этажа (8 шт.)	
4.2.12.		2 прямоугольных проема первого этажа	



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.13.		2 прямоугольных оконных проема третьего этажа с профилированными сандриками-полочками на кронштейнах	 <p>4.2.15.</p> <p>4.2.14.</p> <p>4.2.13.</p> <p>Фото 13. Фрагмент восточного фасада объекта культурного наследия. Западающий 9-осевой фрагмент с пилястрами и балконами. Фотосъемка 2023 г.</p>
4.2.14.		6 прямоугольных проемов балконных дверей третьего этажа с профилированными сандриками-полочками на кронштейнах	
4.2.15.		8 широких прямоугольных оконных проемов четвертого этажа западающего фрагмента фасада с гладкими пилястрами с профилированными капителями в простенках	
4.2.16.		Полный антаблемент, включающий в себя профилированный архитрав, гладкий фриз и профилированный карниз с сухариками и кронштейнами с рельефными листьями аканта	 <p>4.2.16.</p> <p>Фото 14. Фрагмент восточного фасада объекта культурного наследия. Полный антаблемент. Фотосъемка 2023 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.17.		Профилированный подоконный пояс первого этажа	 <p data-bbox="1167 555 2130 631">Фото 15. Фрагмент восточного фасада объекта культурного наследия. Пояса цоколя и 1 этажа. Фотосъемка 2023 г.</p>
4.2.18.		Профилированный пояс-вал цоколя	
4.2.19.		Гладкие лопатки бокового фасада центрального ризалита	 <p data-bbox="1167 994 2130 1075">Фото 16. Фрагмент восточного фасада объекта культурного наследия центрального ризалита. Фотосъемка 2023 г.</p>
4.2.20.		3 балкона прямоугольной формы с ограждениями из филенчатых столбиков и балясин с профилированными базами ограждения и поручнями, каждый на 4-х кронштейнах с рельефными листьями аканта	 <p data-bbox="1167 1409 2130 1491">Фото 17. Фрагмент восточного фасада объекта культурного наследия. Балкон. Фотосъемка 2023 г.</p>




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.21.		Ниша восточного ризалита прямоугольной формы, приближенной к квадрату, обрамленная профилированным наличником	 <p>Фото 18. Фрагмент восточного фасада объекта культурного наследия. Ниша. Фотосъемка 2023 г.</p>
4.2.22.		Декоративная отделка нижней части стен первого этажа алмазным штукатурным рустом	
4.2.23.		Декоративная отделка стен первого-третьего этажей прямоугольным штукатурным рустом	

Фото 19. Вид восточного фасада объекта культурного наследия с юго-востока. Руст. Фотосъемка 2023 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.		Северный фасад	
4.3.1.		Центральный 9-осевой раскрепованный фрагмент фасада, имитирующий ризалит, с 8 гладкими пилястрами с профилированными базами и капителями коринфского ордера и двумя гладкими лопатками	 <p>Фото 20. Северный фасад объекта культурного наследия. Общий вид. Фотосъемка 2023 г.</p>
4.3.2.		8 прямоугольных оконных проемов первого этажа	
4.3.3.		Прямоугольный дверной проем первого этажа	
4.3.4.		9 прямоугольных оконных проемов второго этажа	

Фото 21. Фрагмент северного фасада объекта культурного наследия. Вход, окна 1-3 этажей. Фотосъемка 2023 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.5.		5 прямоугольных оконных проемов третьего этажа с профилированными сандриками-полочками на кронштейнах	 <p data-bbox="1182 799 2123 879">Фото 22. Фрагмент северного фасада объекта культурного наследия. Оконные проемы, балконы. Фотосъемка 2023 г.</p>
4.3.6.		4 прямоугольных проема балконных дверей третьего этажа с профилированными сандриками-полочками на кронштейнах	
4.3.7.		5 широких прямоугольных оконных проемов четвертого этажа центрального фрагмента фасада с гладкими пилястрами с профилированными капителями в простенках	 <p data-bbox="1182 1401 2123 1481">Фото 23. Фрагмент северного фасада объекта культурного наследия. Фотосъемка 2023 г.</p>
4.3.8.		4 прямоугольных оконных проема четвертого этажа с гладкими пилястрами с профилированными капителями в простенках	



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.9.		Полный антаблемент, включающий в себя профилированный архитрав, гладкий фриз и профилированный карниз с сухариками и кронштейнами с рельефными листьями аканта	 <p>4.3.9.</p> <p>4.3.11.</p>
4.3.10.		Профилированный подоконный пояс первого этажа	
4.3.11.		Четыре балкона прямоугольной формы с ограждениями из филенчатых столбиков и балясин с профилированными базами ограждения и поручнями, каждый на 2-х кронштейнах с рельефными листьями аканта	<p>Фото 23. Фрагмент северного фасада объекта культурного наследия. Фотосъемка 2023 г.</p>  <p>4.3.10.</p> <p>Фото 24. Фрагмент северного фасада объекта культурного наследия в уровне 1-2 этажей. Фотосъемка 2023 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.12.		Угловые гладкие пилястры боковых фасадов восточного и западного ризалитов с капителями коринфского ордера	 <p data-bbox="1196 858 2107 943">Фото 25. Северный фасад объекта культурного наследия западного ризалита. Фотосъемка 2023 г.</p>  <p data-bbox="1182 1436 2121 1520">Фото 26. Фрагмент северного фасада объекта культурного наследия в уровне 1 этажа. Фотосъемка 2023 г.</p>
4.3.13.		Декоративная отделка нижней части стен первого этажа алмазным штукатурным рустом	
4.3.14.		Декоративная отделка стен первого-третьего этажей боковых фрагментов фасадов штукатурным прямоугольным рустом	



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.		Западный фасад	
4.4.1.		Западный ризалит с 4-мя трехчетвертными колоннами круглого сечения с профилированными базами и капителями коринфского ордера	 <p>Фото 27. Фрагмент западного фасада объекта культурного наследия. Западный ризалит Фотосъемка 2023 г..</p>
4.4.2.		Восьмиосевой западающий фрагмент фасада с 4-мя гладкими пилястрами с профилированными базами и капителями коринфского ордера	 <p>Фото 28. Вид западного фасада объекта культурного наследия с юго-запада. Фотосъемка 2023 г</p>



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.3.		3 вертикально вытянутых оконных проема в уровне второго-третьего этажей с прямоугольными профилированными подоконными филенками	
4.4.4.		Прямоугольный дверной проем, обрамленный профилированным наличником	
4.4.5.		Оконный проем первого этажа западного ризалита прямоугольной формы, приближенной к квадрату, обрамленный профилированный рамочным наличником, с заполнением в виде металлической кованой решетки	
4.4.6.		6 прямоугольных сдвоенных по вертикали оконных проемов второго этажа, обрамленных наличниками с боковыми пилястрами, профилированными сандриками-полочками и профилированными подоконниками на кронштейнах	
4.4.7.		6 оконных проемов восьмиугольной формы третьего этажа, обрамленных профилированными рамочными наличниками	
4.4.8.		6 квадратных оконных проемов четвертого этажа	

Фото 27. Фрагмент западного фасада объекта культурного наследия с западным ризалитом. Фотосъемка 2023 г.

Фото 28. Вид западного фасада объекта культурного наследия с юго-запада. Фотосъемка 2023 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.9.		8 оконных проемов цокольного этажа прямоугольной формы, приближенной к квадрату	 <p data-bbox="1234 810 2078 890">Фото 28. Вид западного фасада объекта культурного наследия с юго-запада. Фотосъемка 2023 г.</p>
4.4.10.		2 прямоугольных дверных проема цокольного этажа	
4.4.11.		Прямоугольные оконные проемы первого этажа (18 шт.) и второго этажа (8 шт.)	
4.4.12.		2 прямоугольных проема первого этажа	 <p data-bbox="1182 1422 2130 1497">Фото 27. Фрагмент западного фасада объекта культурного наследия с западным ризалитом. Фотосъемка 2023 г.</p>





№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.13.		2 прямоугольных оконных проема третьего этажа с профилированными сандриками-полочками на кронштейнах	 <p>Фото 29. Фрагмент западного фасада объекта культурного наследия с северо-западной стороны. Фотосъемка 2023 г.</p>
4.4.14.		6 прямоугольных проемов балконных дверей третьего этажа с профилированными сандриками-полочками на кронштейнах	
4.4.15.		8 широких прямоугольных оконных проемов четвертого этажа западающего фрагмента фасада с гладкими пилястрами с профилированными капителями в простенках	
4.4.16.		Полный антаблемент, включающий в себя профилированный архитрав, гладкий фриз и профилированный карниз с сухариками и кронштейнами с рельефными листьями аканта	 <p>Фото 29. Фрагмент западного фасада объекта культурного наследия с северо-западной стороны. Фотосъемка 2023 г.</p>
4.4.17.		Профилированный подоконный пояс первого этажа	
4.4.18.		Профилированный пояс-вал цоколя	



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.19.		Гладкие лопатки бокового фасада центрального ризалита	 <p data-bbox="1200 868 2107 943">Фото 30. Западный фасад объекта культурного наследия центрального ризалита. Фотосъемка 2023 г.</p>
4.4.20.		3 балкона прямоугольной формы с ограждениями из филенчатых столбиков и балясин с профилированными базами ограждения и поручнями, каждый на 4-х кронштейнах с рельефными листьями аканта	  <p data-bbox="1189 1282 2123 1357">Фото 29. Фрагмент западного фасада объекта культурного наследия. Фотосъемка 2023 г.</p> <p data-bbox="1205 1365 2107 1447">Фото 31. Деталь западного фасада объекта культурного. Ниша. Фотосъемка 2023 г.</p>
4.4.21.		Ниша восточного ризалита прямоугольной формы, приближенной к квадрату, обрамленная профилированным наличником	



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.22.		Декоративная отделка нижней части стен первого этажа алмазным штукатурным рустом	
4.4.23.		Декоративная отделка стен первого-третьего этажей прямоугольным штукатурным рустом	
Фото 29. Фрагмент западного фасада объекта культурного наследия с северо-западной стороны. Фотосъемка 2023 г.			
4.5.	Внутренние помещения		
4.5.1.	Цокольный этаж		
4.5.1.1		Профилированные потолочные тяги	
Фото 30. Цокольный этаж объекта культурного наследия. Коридор. Профилированные потолочные тяги. Фотосъемка 2023 г.			



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.1.1		Профилированные потолочные тяги.	 <p>4.5.1.1.</p> <p>Фото 31. Цокольный этаж объекта культурного наследия. Коридор. Профилированные потолочные тяги. Фотосъемка 2023 г.</p>
4.5.2.	Вестибюль		
4.5.2.1		Тип и художественное решение заполнения проема лестничной клетки – двупольная филенчатая остекленная дверь с декоративными металлическими решетками	 <p>4.5.2.1</p> <p>Фото 32. 1 этаж объекта культурного наследия. Вестибюль. Филенчатая остекленная дубовая дверь лестничной клетки с декоративными металлическими решетками. Фотосъемка 2023 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.2.2		Потолочные балки.	 <p data-bbox="1176 790 2139 901">Фото 33. 1 этаж объекта культурного наследия. Вестибюль. Потолочные балки, профилированные потолочные тяги. Фотосъемка 2023 г.</p>
4.5.2.3		Профилированные потолочные тяги.	
4.5.2.4		Колонны квадратного сечения вестибюля с профилированными базами и капителями.	 <p data-bbox="1176 1436 2139 1516">Фото 34. 1 этаж объекта культурного наследия. Вестибюль. Общий вид. Фотосъемка 2023 г.</p>
4.5.2.5		Столярные заполнения дверных проемов входа – двупольные филенчатые дубовые двери.	



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.2.5		Столярные заполнения дверных проемов входа – двупольные филенчатые дубовые двери. Деталь - декоративная металлическая решетка	<div data-bbox="1234 555 1335 603">4.5.2.5.</div>  <p data-bbox="1173 751 2130 868">Фото 35. 1 этаж объекта культурного наследия. Вестибюль. Входные дубовые двери вестибюля парадного входа. Фотосъемка 2019 г.</p>
4.5.2.6		Арочные проемы	<div data-bbox="1223 979 1330 1027">4.5.2.6.</div> <div data-bbox="1223 1203 1330 1251">4.5.2.7.</div>  <p data-bbox="1173 1426 2130 1508">Фото 36. 1 этаж объекта культурного наследия. Вестибюль. Арочные проемы, пилястры. Фотосъемка 2023 г.</p>
4.5.2.7		Пилястры с профилированными базами и капителями	



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.3.		1 этаж. Фойе	
4.5.3.1		Профилированный наличник дверного проема зрительного зала.	 <p>Фото 37. 1 этаж объекта культурного наследия. Фойе. Дверной проем зрительного зала. Профилированный наличник. Фотосъемка 2023 г.</p>
4.5.3.2		Колонны круглого сечения с профилированными базами и профилированными капителями.	 <p>Фото 38. 1 этаж объекта культурного наследия. Фойе. Общий вид. Колонны круглого сечения с профилированными базами и капителями, кессонный потолок с профилированными тягами. Фотосъемка 2023 г.</p>
4.5.3.3		Потолочные балки (кессонный потолок)	
4.5.3.4		Профилированные потолочные тяги	





№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.4.		Зрительный зал	
4.5.4.1		2 балкона третьего этажа с криволинейным фронтальным ограждением, декорированным профилированной тягой, и боковым балюстрадным ограждением	 <p data-bbox="1196 852 2107 931">Фото 39. Зрительный зал объекта культурного наследия. Балконы. Фотосъемка 2023 г.</p>
4.5.4.2		2 балкона третьего этажа с криволинейным фронтальным ограждением, декорированным профилированной тягой	
4.5.4.3		Потолочные металлические круглые вентиляционные решетки	 <p data-bbox="1196 1404 2107 1483">Фото 40. Зрительный зал объекта культурного наследия. Общий вид. Фотосъемка 2023 г.</p>



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.4.4		Криволинейный балкон усложненной конфигурации с ограждением, декорированным профилированной тягой	<div><div>4.5.4.4.</div></div> <p>Фото 41. Зрительный зал объекта культурного наследия. Криволинейный балкон. Фотосъемка 2023 г.</p>
4.5.4.5		Рельефный декор стен в форме ложных балюстрад из полубалясин с профилированными ограждениями в уровнях второго и третьего этажей	<div><div>4.5.4.5.</div><div>4.5.4.6.</div><div>4.5.4.7.</div></div>
4.5.4.6		Профилированные тяги стен в уровнях второго и третьего этажей	
4.5.4.7		Наклонное балюстрадное ограждение амфитеатра с профилированным поручнем	
			<p>Фото 42. Зрительный зал объекта культурного наследия. Стены зала, декорированные пилястрами, балясинами, нишами. Фотосъемка 2023 г.</p>





№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.4.8		Пилястры в уровне третьего этажа с профилированными базами и капителями коринфского ордера.	 <p data-bbox="1196 754 2107 874">Фото 39. Зрительный зал объекта культурного наследия. Стены зала, декорированные пилястрами, балясинами, нишами, балконы 2 и 3 этажей. Фотосъемка 2023 г.</p>
4.5.4.9		Колонны круглого сечения с профилированными базами и капителями коринфского ордера балкона третьего этажа.	
4.5.4.10		Отделка поверхности стен первого этажа прямоугольным профилированным рустом	
4.5.4.11		Арочные ниши в уровне второго этажа с отделкой фактурным штукатурным слоем	 <p data-bbox="1155 1323 2145 1486">Фото 43. Зрительный зал объекта культурного наследия. Тыльная стена зрительного зала, декорированная ритмическим рисунком арочных ниш и пилястр. Фотосъемка 2023 г.</p>
4.5.4.12		Пилястры в уровне второго этажа с профилированными базами и профилированными капителями, стилизованными под ионический ордер.	



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.4.3		Потолочная круглая металлическая вентиляционная решетка	 <p data-bbox="1160 762 2145 882">Фото 44. Зрительный зал объекта культурного наследия. Потолочная круглая металлическая вентиляционная решетка. Фотосъемка 2023 г.</p>
4.5.4.13		Профилированная потолочная тяга по периметру криволинейной стены зала и над балконами третьего этажа	 <p data-bbox="1160 1436 2145 1516">Фото 39. Зрительный зал объекта культурного наследия. Вид фрагмента потолка. Фотосъемка 2023 г.</p>



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.4.14		Балюстрадное ограждение с профилированным поручнем	 <p data-bbox="1200 775 2107 852">Фото 45. Зрительный зал объекта культурного наследия. Балюстрадное ограждение. Фотосъемка 2023 г.</p>
4.5.4.15		Люстра металлическая.	 <p data-bbox="1189 1390 2119 1514">Фото 46. Зрительный зал объекта культурного наследия. Люстра, розетка, радиусная потолочная тяга. Фотосъемка 2023 г.</p>
4.5.4.16		Радиусная профилированная потолочная розетка с установленной в ней металлической решеткой	
4.5.4.17		Профилированная радиусная потолочная тяга	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.4.18		Рельефный герб с флагами над порталом сцены.	<div><div>4.5.4.18.</div></div> <p>Фото 47. Зрительный зал объекта культурного наследия. Рельефный герб над сценой. Фотосъемка 2019 г.</p>
4.5.5.	Лестницы, ограждения лестниц, лестничные клетки		
4.5.5.1.		Парадная лестница: балюстрадное ограждение с профилированным поручнем.	<div><div>4.5.5.1</div></div> <p>Фото 48. Парадная лестница объекта культурного наследия. Фотосъемка 2023 г.</p>



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.5.2.		Парадная лестница: облицовка ступеней мрамором	<div data-bbox="1167 315 1290 362">4.5.5.2</div>  <p data-bbox="1171 773 2134 848">Фото 49. Парадная лестница объекта культурного наследия. Фотосъемка 2023 г.</p>
4.5.5.3.		Боковая лестница: балюстрадное ограждение с профилированным поручнем	 <p data-bbox="1171 1403 2134 1478">Фото 50. Лестничная клетка объекта культурного наследия. Фотосъемка 2023 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.5.4.		Пилястры с профилированными базами.	
4.5.5.5.		Арочные проемы.	
4.5.5.6.		Балюстрадное ограждение с профилированным поручнем	
4.5.5.7.		Кессонный потолок с профилированными тягами по балкам и рельефной лепной розеткой	

Фото 51. Лестничная клетка объекта культурного наследия.  
Фотосъемка 2023 г.

Фото 52. Лестничная клетка объекта культурного наследия.  
Кессонный потолок. Фотосъемка 2023 г.







№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.6.		2 этаж. Вестибюль	
4.5.6.1.		Колонны квадратного сечения с профилированными базами и капителями коринфского ордера	 <p data-bbox="1173 820 2130 900">Фото 53. 2 этаж объекта культурного наследия. Вестибюль. Общий вид. Фотосъемка 2023 г.</p>
4.5.6.2.		Пилястры с профилированными базами и капителями коринфского ордера	
4.5.6.3.		Колонны круглого сечения с профилированными базами и капителями коринфского ордера	
4.5.6.4.		Арочные ниши с профилированными рамками и полуциркульными барельефами.	 <p data-bbox="1173 1422 2130 1501">Фото 54. 2 этаж объекта культурного наследия. Вестибюль. Общий вид. Фотосъемка 2023 г.</p>
4.5.6.5.		Пилястры с профилированными базами и капителями ионического ордера.	



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.6.6.		Потолочные лепные рельефные розетки	 <p data-bbox="1173 711 2130 790">Фото 55. 2 этаж объекта культурного наследия. Вестибюль. Фотосъемка 2023 г.</p>
4.5.6.7.		Потолочные балки с профилированными тягами.	
4.5.6.8.		Арочные проемы	
4.5.6.9.		Балюстрадное ограждение с профилированным поручнем	 <p data-bbox="1173 1382 2130 1461">Фото 54. 2 этаж объекта культурного наследия. Вестибюль. Фотосъемка 2023 г.</p>
4.5.6.10		Потолочные балки балконов галереи с профилированными тягами	




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.7.	2 этаж. Фойе		
4.5.7.1.		Профилированные потолочные тяги	
4.5.7.2.		Потолочные балки.	
4.5.7.3.		Колонны круглого сечения с профилированными базами и профилированными капителями с элементами рельефа	
4.5.8.	3 этаж. Галерея		
4.5.8.1.		Паркет – положение, материал, размер наборных элементов, рисунок, характер отделки	 <p>Фото 57. 3 этаж объекта культурного наследия. Галерея. Паркетный пол, ограждение. Фотосъемка 2019 г.</p>  <p>Фото 58. 3 этаж объекта культурного наследия. Галерея. Паркетный пол. Фотосъемка 2023 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.8.2.		Арочные проемы.	
4.5.8.3.		Арочные дверные проемы.	
4.5.8.4.		Профилированные потолочные тяги	
			Фото 59. 3 этаж объекта культурного наследия. Галерея. Арочные проемы, арочные дверные проемы, профилированные потолочные тяги. Фотосъемка 2023 г.
4.5.9.	Помещения 2 этажа		
4.5.9.1.		Паркет – положение, материал, размер наборных элементов, рисунок, характер отделки	
			Фото 60. 2 этаж объекта культурного наследия. Галерея. Фотосъемка 2019 г.

\* - Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны



## Схемы фотофиксации предмета охраны


Номер схемы	Схема
1.	<p data-bbox="443 401 2107 522">Схема наружной документальной фотофиксации объекта культурного наследия федерального значения «Здание театра», расположенного по адресу: Кировская область, г.Киров, Первомайский район, ул. Московская, д. 37</p>  <p>The map illustrates the 'Theater Building' (orange rectangle) situated at the intersection of Ulitsa Preobrazhenskaya and Ulitsa Karla Marksa. The building is surrounded by various green spaces and other structures. Numbered points (1-31) indicate specific locations for external photographic documentation. A compass rose is located in the bottom left corner of the map area.</p>

2.

Схема интерьерной документальной фотофиксации объекта культурного наследия федерального значения  
«Здание театра», расположенного по адресу: Кировская область, г.Киров, Первомайский район,  
ул. Московская, д. 37



Цокольный этаж






3.




1 этаж



4.



2 этаж






5.



3 этаж





## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

## к предмету охраны



Схема размещения элементов предмета охраны на планах объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Здание театра», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район, улица Московская, д.37

План подвального этажа



Условные обозначения:



- Пространственно-планировочная структура в пределах наружных капитальных стен в исторических габаритах



- Колонны;пилястры



- Положение,габариты и форма исторических дверных проемов




## ПРИЛОЖЕНИЕ 3

## к предмету охраны




Схема размещения элементов предмета охраны на планах объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Здание театра», расположенного по адресу: Кировская область, г.Киров, Первомайский район, улица Московская, д.37


План цокольного этажа





Условные обозначения:

 - Пространственно-планировочная структура в пределах наружных капитальных стен в исторических габаритах

 - Колонны; пилястры

 - Положение, габариты и форма исторических дверных проемов

 - Положение, габариты и форма исторических оконных проемов

 - Профилированная тяга потолка

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4

## к предмету охраны

Схема размещения элементов предмета охраны на планах объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Здание театра», расположенного по адресу: Кировская область, г.Киров, Первомайский район, улица Московская, д.37







Схема размещения элементов предмета охраны на планах объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Здание театра», расположенного по адресу: Кировская область, г.Киров, Первомайский район, улица Московская, д.37

План 2-го этажа



Условные обозначения:



- Балюстрады



- Колонны,пилястры



- Положение,габариты и форма исторических оконных проемов



- Положение,габариты и форма исторических дверных проемов



- Лепная розетка: положение, материал, характер декора



- Профилированная тяга потолка



- Пространственно-планировочная структура в пределах наружных капитальных стен в исторических габаритах



- Паркетное покрытие пола - местоположение, размер наборных элементов, рисунок, характер отделки


## ПРИЛОЖЕНИЕ 6

## к предмету охраны

Схема размещения элементов предмета охраны на планах объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Здание театра», расположенного по адресу: Кировская область, г.Киров, Первомайский район, улица Московская, д.37



План 3-го этажа



Условные обозначения:



- Балюстрады



- Колонны;пилястры



- Положение,габариты и форма исторических оконных проемов



- Положение,габариты и форма исторических дверных проемов



- Профилированная тяга потолка



- Лепная розетка: положение, материал, характер декора



- Пространственно-планировочная структура в пределах наружных капитальных стен в исторических габаритах



- Паркетное покрытие пола - местоположение, размер наборных элементов, рисунок, характер отделки




## ПРИЛОЖЕНИЕ 7

## к предмету охраны

Схема размещения элементов предмета охраны на планах объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Здание театра», расположенного по адресу: Кировская область, г.Киров, Первомайский район, улица Московская, д.37

План 4-го этажа



Условные обозначения:



- Колонны;пилястры



- Положение,габариты и форма исторических дверных проемов



- Положение,габариты и форма исторических оконных проемов



- Профилированная тяга потолка




- Пространственно-планировочная структура в пределах наружных капитальных стен в исторических габаритах

## ПРИЛОЖЕНИЕ 8

## к предмету охраны

Схема размещения предмета охраны на фасадах объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения  
«Здание театра», расположенного по адресу:  
Кировская область, г.Киров, Первомайский район, улица Московская, д.37

Южный (главный) фасад






## ПРИЛОЖЕНИЕ 9

## к предмету охраны

Схема размещения предмета охраны на фасадах объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения  
«Здание театра», расположенного по адресу:  
Кировская область, г.Киров, Первомайский район, улица Московская, д.37



## ПРИЛОЖЕНИЕ 10

## к предмету охраны

Схема размещения предмета охраны на фасадах объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения  
«Здание театра», расположенного по адресу:

Кировская область, г.Киров, Первомайский район, улица Московская, д.37

Северный фасад

центральный раскрепованный фрагмент фасада, имитирующий ризалит, с гладкими пилястрами с профилированными базами и капителями коринфского ордера и двумя гладкими лопатками

полный антаблемент, включающий в себя профилированный архитрав, гладкий фриз и профилированный карниз с сухариками и кронштейнами с рельефными листьями аканта

прямоугольные оконные проемы с гладкими пилястрами с профилированными базами и капителями в простенках

декоративная отделка стен боковых фрагментов фасадов штукатурным прямоугольным рустом

профилированный подоконный пояс первого этажа

декоративная отделка нижней части стен первого этажа алмазным штукатурным рустом

широкие прямоугольные оконные проемы центрального фрагмента фасада с гладкими пилястрами с профилированными капителями в простенках

прямоугольные дверные проемы с профилированными сандриками-полочками на кронштейнах


прямоугольные оконные проемы с профилированными сандриками-полочками на кронштейнах

балконы прямоугольной формы с ограждениями из филленчатых столбиков и балясин с профилированными базами ограждения и поручнями, каждый на 2-х кронштейнах с рельефными листьями аканта

прямоугольные оконные проемы

прямоугольные оконные проемы

прямоугольный дверной проем





## ПРИЛОЖЕНИЕ 11

## к предмету охраны

Схема размещения предмета охраны на фасадах объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения

«Здание театра», расположенного по адресу:

Кировская область, г.Киров, Первомайский район, улица Московская, д.37

