

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 3530

от «18» июня 2026 г.

**УПРАВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

10.06.2026

№ 43

г. Киров

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Два дома причта», расположенного по адресу: Кировская область, Сунский район, пгт Суна, ул. Советская, д. 39, д. 43**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Два дома причта», расположенного по адресу: Кировская область, Сунский район, пгт Суна, ул. Советская, д. 39, д. 43, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Два дома причта», расположенного

по адресу: Кировская область, Сунский район, пгт Суна, ул. Советская, д. 39, д. 43, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления  
государственной охраны  
объектов культурного наследия  
Кировской области



Н.С. Прокашева

Приложение


УСТАНОВЛЕН


решением управления государственной  
охраны объектов культурного наследия  
Кировской области  
от *10.06.2016* № *43*


**ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ**


**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации  
регионального значения «Два дома причта», расположенного по адресу: Кировская область, Сунский район,  
пгт Суна, ул. Советская, д. 39, д. 43**


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Два дома причта» располагается по красной линии улицы Советской в поселке городского типа Суна Сунского района Кировской области	 <p data-bbox="1525 1254 1850 1283">Схема местоположения</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	<p>Объект, состоящий из двух зданий:</p> <p><b>северный дом причта</b> – прямоугольный одноэтажный на высоком цокольном этаже объем под двускатной кровлей;</p> <p><b>южный дом причта</b> – прямоугольный на высоком цокольном этаже объем под двускатной кровлей</p>	 <p>Фото 1. Два дома причта. Вид с северо-запада. Фото 2016 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3	Конструктивное решение	<p>Капитальные стены первого и второго этажей северного дома причта, южного дома причта периода строительства начала XIX в. – из глиняного кирпича;</p> <p>стропила северного дома причта, южного дома причта – деревянные;</p> <p>покрытие кровли северного дома причта, южного дома причта – листовое кровельное железо;</p>	 <p>Северный дом причта</p> <p>Южный дом причта</p> <p>С</p> <p>0 10 м</p> <p>Условные обозначения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ - капитальные стены периода строительства – начала XIX в.</li> <li>..... - кривизна свода</li> </ul> <p>План цокольного этажа зданий объекта</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		<p>перекрытия юго-западной комнаты цокольного этажа северного дома причта и юго-восточной комнаты первого этажа южного дома причта – коробовые своды из глиняного кирпича</p>	<p>Северный дом причта</p> <p>Южный дом причта</p>  <p>0 10 м</p> <p>Условные обозначения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: black; margin-right: 5px;"></span> - капитальные стены периода строительства – начала XIX в.</li> <li><span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; border: 1px dotted black; margin-right: 5px;"></span> - кривизна свода</li> </ul> <p>План первого этажа зданий объекта</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов северного дома причта, южного дома причта – известковая обмазка с колером	 <p data-bbox="1368 1193 2007 1262">Фото 2. Два дома причта. Вид с северо-запада. Фото 2016 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1	<b>Общие элементы</b>		
4.1.1		<b>Уступ цоколя типа 1: простой одноступенчатый уступ</b>	 <p data-bbox="1487 919 1890 986" style="text-align: center;"><b>Фото 3. Уступ цоколя типа 1. Фото 2016 г.</b></p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2		<p><b>Венчающий карниз типа 1:</b> многоступенчатый профилированный карниз, венчающий фасад, выполненный уступом кирпича</p>	 <p>Фото 4. Венчающий карниз типа 1. Фото 2016 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3		<p style="text-align: center;"><b>Лопатка типа 1:</b> рустованная лопатка, опирающаяся на уступ цоколя типа 1 и поддерживающая венчающий карниз типа 1</p>	 <p style="text-align: center;">Фото 5. Лопатка типа 1. Фото 2016 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.4		<p><b>Фронтон типа 1:</b>  фронтон с двумя секторными оконными проемами и одним сдвоенным прямоугольным оконным проемом, дополненным арочным завершением, с обшивкой деревянной калеванной доской в виде солярных символов.</p> <p>Тип заполнений оконных проемов</p>	 <p>Фото 6. Фронтон типа 1.  Фото 1900-1915 гг.</p>
4.1.5		<p><b>Фронтон типа 2:</b>  фронтон с одним прямоугольным дверным проемом, с обшивкой деревянной калеванной доской в виде солярных символов</p>	 <p>Фото 7. Фронтон типа 2.  Фото 2025 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.6		<p data-bbox="748 778 1189 895"><b>Оконный проем типа 1:</b> прямоугольный оконный проем цокольного этажа.</p> <p data-bbox="741 951 1200 979">Тип заполнения оконного проема</p>	 <p data-bbox="1469 1310 1906 1374">Фото 8. Оконный проем типа 1. Фото 1900-1915 гг.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.7		<p style="text-align: center;"><b>Оконный проем типа 2:</b> прямоугольный оконный проем первого этажа.</p> <p style="text-align: center;">Тип заполнения оконного проема</p>	 <p style="text-align: center;">Фото 9. Оконный проем типа 2. Фото 1900-1915 гг.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2	Западный фасад		
4.2.1	Северный дом причта	Уступ цоколя типа 1	
4.2.2		Венчающий карниз типа 1	
4.2.3		Две лопатки типа 1	
4.2.4		Фронтон типа 1	
Фото 10. Западный фасад. Фото 2016 г.			


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.5	Северный дом причта	Одна прямоугольная подоконная ниша	
4.2.6		Одна прямоугольная подоконная ниша	
4.2.7		Одна лопатка	

Фото 11. Западный фасад.  
Фото 2016 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.8	Северный дом причта	Два оконных проема типа 1	
4.2.9		Один прямоугольный проем цокольного этажа	
4.2.10		Три оконных проема типа 2	
4.2.11		Одна арочная перемычка	

Фото 12. Западный фасад.  
Фото 2016 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.12	Южный дом причта	Уступ цоколя типа 1	 <p data-bbox="1507 1166 1865 1233">Фото 13. Западный фасад. Фото 2016 г.</p>
4.2.13		Венчающий карниз типа 1	
4.2.14		Три лопатки типа 1	
4.2.15		Фронтон типа 1	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.16	Южный дом причта	Одна прямоугольная подоконная ниша	
4.2.17		Одна прямоугольная подоконная ниша	
4.2.18		Одна арочная ниша	

Фото 14. Западный фасад.  
Фото 2016 г.




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.19	Южный дом причта	Три оконных проема типа 1	
4.2.20		Три оконных проема типа 2	

Фото 15. Западный фасад.  
Фото 2016 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.21	Северный дом причта	<p>Табличка с надписью:  «Дом причта северный  памятник архитектуры  построен  в начале XIX века  охраняется государством»</p>	 <p>Фото 16. Западный фасад.  Фото 2016 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.22	Южный дом причта	<p>Табличка с надписью:            «Дом причта южный            памятник архитектуры            построен            в начале XIX века            охраняется государством»</p>	 <p>Фото 17. Западный фасад.            Фото 2016 г.</p>



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3	Южный фасад		
4.3.1	Северный дом причта	Венчающий карниз типа 1	
4.3.2		Две лопатки типа 1	

Фото 18. Южный фасад.  
Фото 2016 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.3	Северный дом причта	Четыре оконных проема типа 2	 <p data-bbox="1518 1139 1854 1206">Фото 19. Южный фасад. Фото 2016 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.4	Южный дом причта	Уступ цоколя типа 1	
4.3.5		Венчающий карниз типа 1	
4.3.6		Две лопатки типа 1	

Фото 20. Южный фасад.  
Фото 2016 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.7	Южный дом причта	Четыре пилястры со ступенчатой капителью и прямоугольными филенками, опирающиеся на уступ цоколя типа 1	
4.3.8		Одна узкая пилястра со ступенчатой капителью, опирающаяся на уступ цоколя типа 1	
4.3.9		Четыре арочные ниши с фигурным завершением	
4.3.10		Одна широкая арочная ниша	

Фото 21. Южный фасад.  
Фото 2016 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.11	Южный дом причта	Четыре прямоугольные подоконные ниши	 <p data-bbox="1518 1203 1854 1270">Фото 22. Южный фасад. Фото 2016 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.12	Южный дом причта	Четыре оконных проема типа 1	
4.3.13		Четыре оконных проема типа 2	





№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4	Восточный фасад		
4.4.1	Северный дом причта	Венчающий карниз типа 1	
4.4.2		Две лопатки типа 1	
4.4.3		Фронтон типа 2	

Фото 24. Восточный фасад.  
Фото 2016 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1496 1201 1877 1273">Фото 25. Восточный фасад. Фото 2016 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5	Северный фасад		
4.5.1	Северный дом причта	Венчающий карниз типа 1	
4.5.2		Две лопатки типа 1	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.3	Северный дом причта	Четыре прямоугольные филенки	
4.5.4		Пять прямоугольных ниш	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.5	Северный дом причта	Пять оконных проемов типа 2	 <p data-bbox="1503 1201 1868 1270">Фото 28. Северный фасад. Фото 2016 г.</p>




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.6	Южный дом причта	Венчающий карниз типа 1	
4.5.7		Две лопатки типа 1	

Фото 29. Северный фасад.  
Фото 2016 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.8	Южный дом причта	Пять оконных проемов типа 2	 <p data-bbox="1503 1174 1865 1241">Фото 30. Северный фасад. Фото 2016 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6	<b>Внутренние помещения</b>		
4.6.1	Южный дом причта	Одномаршевая деревянная лестница с перилами	 <p data-bbox="1290 1315 2085 1382">Фото 31. Одномаршевая деревянная лестница с перилами. Фото 2025 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1279 1091 2085 1161">Фото 32. Одномаршевая деревянная лестница с перилами. Фото 2025 г.</p>

\* Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.



Номер схемы	Схема
2	<p style="text-align: center;">Северный дом причта                      Южный дом причта                      План первого этажа</p> <p>The floor plan shows two adjacent houses. The Northern house (left) has a central vertical passage and a smaller room at the top. The Southern house (right) is more complex, featuring a staircase (32), a kitchen area, and a living area. A small rectangular structure is attached to the left side of the Southern house. The plan is annotated with numbers 25, 7, 24, 32, 4, 5, 3, and 6,9, and directional arrows. A reference '&gt; 20,21,22,23' is located to the right of the plan.</p>