



ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№ 27-НПА от 28.03.2025

г. Кострома

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором работал Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в 1917 г.» (Костромская область, г. Солигалич, ул. Вылузгина, 6)

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», положением об инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области, утвержденным постановлением губернатора Костромской области от 16 ноября 2015 года №206 «Об инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области», на основании проекта предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором работал Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в 1917 г.» (Костромская область, г. Солигалич, ул. Вылузгина, 6),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором работал Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в 1917 г.» (адрес в соответствии с актом о постановке на государственную охрану: Костромская область, г. Солигалич, ул. Вылузгина, 6; адрес в соответствии с Федеральной информационной адресной системой: Костромская область, муниципальный округ Солигаличский, город Солигалич, улица Вылузгина, дом 6), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио начальника
инспекции

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

[REDACTED]

Подписант: Назарова Юлия Николаевна
Дата и время подписания: 28.03.2025 16.27
Должность: Первый заместитель начальника инспекции

Ю.Н. Назарова

Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом инспекции по охране
объектов культурного наследия
Костромской области

№ 27-НПА от 28.03.2025

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом, в котором работал Совет рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов в 1917 г.»
(Костромская область, г. Солигалич, ул. Вылузгина, 6)

1. Стилистические особенности объекта (приложение №1 к настоящему предмету охраны): дом стилистически имеет как черты модерна, так и классики; новый, «нетрадиционный» тип застройки; ассиметричная композиция; увеличенных габаритов окна; уникальное резное фасадное убранство (пропильная накладная резьба); первоначально без обшивки; нечетное количество осей окон; вход с уличного фасада.

2. Связь с ландшафтом и архитектурно-художественным ансамблем окружающих построек (приложение №2 к настоящему предмету охраны):

1) местоположение на четной стороне улицы Вылузгина (бывшая Соборная);

2) дом является одним из составляющих композиционных узлов застройки;

3) главным (южным) фасадом обращен на ул. Вылузгина;

4) визуальное восприятие объекта в границах линии застройки ул. Вылузгина от Проспекта Свободы до дома №16 по ул. Вылузгина.

3. Объемно-пространственная и планировочная композиция здания в габаритах капитальных стен и перекрытий (приложение №3 к настоящему предмету охраны):

1) композиционное построение фасадов, этажность: двухэтажное здание с чердаком; характер кровли многощипцовый с полувальмой, два пересекающихся разновысотных конька (две двухскатные кровли пересекаются под прямым углом);

2) конфигурация здания в плане: здание представляет собой прямоугольный, почти квадратный ассиметричный объем с крыльцом главного входа слева по главному (южному) фасаду;

условно делится на два объема: неотапливаемый левый с главным входом (первое прясло) и отапливаемый правый (последующие три прясла);

общий размер в габаритах капитальных стен в уровне первого этажа: по восточному фасаду - 15,42 м; по северному - 17,01 м; по западному - 14,89 м; по южному - 17,25 м (размеры даны в соответствии с обмерами, полученными при помощи метода лазерного сканирования, а также при помощи обмеров, выполненных ручным способом в процессе натурных исследований, допустима погрешность);

3) высотная отметка здания от уровня подоконников 1го этажа до подшива кровли: юго-западный угол - 6,15 м; юго-восточный - 6,19 м; северо-восточный - 6,13 м; северо-западный - 5,83м (размеры даны в соответствии с обмерами, полученными при помощи метода лазерного сканирования, а также при помощи обмеров, выполненных ручным способом в процессе натурных исследований, допустима погрешность).

4. Композиционное решение фасадов (приложение №4 к настоящему предмету охраны):

1) главный (южный) фасад:

ассиметрическая композиция в 9 осей проемов - поле фасада делится двумя перерубами и жимом на 4 неравные прясла, слева первые два венчают фронтон с пропильным накладным резным декором и двухскатной кровлей, наличие шпиля в завершении;

по первому этажу 9 проемов: два первых проема - дверные в поле первого прясла; второе и четвертое прясло - по два оконных проема центрально расположенных в поле прясла; третье прясло - три оконных проема центрально расположенных в поле прясла;

по второму этажу 9 проемов; 2,3,4 прясло - оконные проемы расположены четко над соответствующими оконными проемами первого этажа; 1-е прясло - два оконных проема расположены над дверными проемами первого этажа с небольшим смещением;

2) боковой (западный) фасад: ассиметрическое поле фасада делится жимом на два прясла;

плоскость фасада завершается вальмовым скатом, совпадающим с более низким скатом двухскатной кровли над первым и вторым пряслом южного фасада (имеющим протяженность с юга на север);

по первому этажу две оси оконных проемов в поле левого прясла;

по второму этажу три оконных проемов: второй и третий расположены по осям проемов на первом этаже;

3) дворовый (северный) фасад:

ассиметрическая композиция - поле фасада делится двумя жимами и перерубом на четыре прясла; последние два - 3 и 4, венчат фронтон со слуховым окном на чердак;

по первому этажу 9 осей проемов; 7 оконных и два дверных (черный выход во двор); 1-е прясло соответственно оси 1 и 2; 2-е - оси 3,4,5; 3-е - оси 6,7; 4-е - оси 8 и 9 (дверные проемы);

по второму этажу 8 оконных проемов: первые семь совпадают с соответствующими осями проемов первого этажа; 8-й проем расположен центрально в поле четвертого прясла; фронтон имеет один центрально расположенный проем (слуховое окно на чердак), в этом же уровне над осью 5 оконных проемов 1-го и 2-го этажей в скате кровли - небольшой слуховой оконный проем;

4) боковой (восточный) фасад: симметричная композиция фасада; единое поле фасада без перерубов; наличие и местоположение проема в уровне чердака - центрально относительно конька кровли.

5. Архитектурно-художественное оформление главного (южного) фасада, боковых (западного и восточного), дворового (северного) фасадов, включая форму, размер, расстекловку и оформление оконных и дверных проемов (приложение №5 к настоящему предмету охраны):

1) горизонтальное членение фасадов:

двуухчастный широкий накладной фриз пропильной резьбы, представленный набранными вертикально досками с членением профилированного карниза над оконными проемами второго этажа с тянутым профильным карнизом в уровне плеча оконных наличников второго этажа (западный, южный, восточный фасады);

профилированный карниз - в завершении стен второго этажа фасадов;

подшивная пропильная резная доска причелина тянутая по трем фасадам (западному, южному и восточному);

подшив кровельных свесов набранный из профилированных досок;

широкий набранный из вертикальных досок пропильной резной пояс с профильным тяжем на поле фронтона южного фасада; над ним симметрично расположенное относительно конька фронтона пропильное, резное, узорчатое убранство фронтона южного фасада в виде ажурного двухчастного полукружия и двух пропильных резных окружностей меньшего диаметра симметрично расположенных справа и слева;

подшивная профильная доска причелин фронтона;

2) оформление оконных и дверных проемов первого и второго этажей:

резные объемные наличники (в уровне второго этажа - со свесами) окон с обильным резным декором первого и второго этажей (южный фасад);

профильные наличники с подоконной полкой (западный, северный и восточный фасады);

профильные наличники входных дверей.

6. Внутренняя отделка оконных и дверных проемов первого и второго этажей (приложение №6 к настоящему предмету охраны):

1) внутреннее обрамление окон:

профильные наличники окон;

профильные подоконники;

7. Конструктивная система, материалы строительства и отделки фасадов (приложение №7 к настоящему предмету охраны):

1) капитальные наружные и внутренние стены первого и второго этажа, материал бревно; тип рубки «с остатком», «без остатка» и «в лапу»; типы соединений - «в чашу» и в «паз гребень»; жимы;

2) форма перекрытий: плоские по балкам первого и второго этажей;

3) наполнение оконных и дверных проемов первого и второго этажей:

двоеные двухстворчатые входные двери, филенчатые, с резным наборным декором (парадные двери в дом);

внутренние филенчатые двери в интерьерах первого и второго этажей;

оконные деревянные рамы с остеклением зимние и летние;

столярка окон, дверей, подоконники;

4) конфигурация крыши многощипцовая полуvalьма: два пересекающихся, разновысоких конька (две двухскатные кровли пересекающиеся под углом 90), совпадающие одной плоскостью с западной стороны; с восточной стороны конец двухскатной кровли сломан вниз, образуя полуvalьму; покрытие кровли рядовая листовая сталь с фальцевым соединением листов;




5) парадная лестница на второй этаж (ее местоположение, конфигурация, материал исполнения) - расположена в левой, неотапливаемой части здания в холле парадного входа; одномаршевая деревянная по тетивам, перила с балюсинами;

хозяйственная лестница (ее местоположение, конфигурация, материал исполнения), соединяющая первый и второй этажи, а также второй этаж с чердаком - расположена в неотапливаемой части здания с северной стороны; имеет отдельный выход на улицу; деревянная по тетивам; на этаж один марш;

6) четыре печные дымохода над кровлей - материал кирпичная кладка на известковом растворе; три печные шахты расположенные в коридоре и идущие с первого этажа до чердака - материал кирпичная кладка на известковом растворе.


8. Предмет охраны может быть изменен на основании документов или результатов историко-культурных исследований, отсутствующих при подготовке проекта предмета охраны объекта культурного наследия, дающих основания для изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

Приложение №1
к предмету охраны объекта
культурного наследия регионального значения
«Дом, в котором работал Совет рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов в 1917 г.»
(Костромская область, г. Солигалич, ул. Вылугина, 6)



<i>№ n/n</i>	<i>Фотофиксация</i>	<i>Наименование предмета охраны/датировка/ конструкции/пояснения</i>
<i>1. Стилистические особенности объекта:</i>		
		 <i>Южный фасад</i>
		 <i>Северный фасад</i>
		 <i>Западный фасад</i>
		 <i>Восточный фасад</i>


Приложение №2
к предмету охраны объекта
культурного наследия регионального значения
«Дом, в котором работал Совет рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов в 1917 г.»
(Костромская область, г. Солигалич, ул. Вылугина, 6)

<i>№ n/n</i>	<i>Фотофиксация</i>	<i>Наименование предмета охраны/датировка/ конструкции/пояснения</i>
2.Связь с ландшафтом и архитектурно-художественным ансамблем окружающих построек		
2.1		<p>1) местоположение на четной стороне улицы Вылугина (бывшая Соборная); 2) дом является одним из составляющих композиционных узлов застройки; 3) главным(южным) фасадом обращен на ул. Вылугина;</p>
2.2		<p>4) визуальное восприятие объекта в границах линии застройки (фактический з/у) Ул. Вылугина от Проспекта Свободы до дома №16 по ул. Вылугина;</p> <div style="text-align: right;"> 1 <i>«Дом в котором работал Совет рабочих , крестьянских и солдатских депутатов в 1917 г.»</i> </div>

№ n/n	Фотофиксация	Наименование предмета охраны/датировка/ конструкции/пояснения
		<i>визуальное восприятие объекта от Проспекта Свободы</i>
		<i>вид от перекрестка с ул. Ленина</i>
		<i>вид с противоположной стороны улицы в сторону от центра города</i>



Приложение №3
к предмету охраны объекта
культурного наследия регионального значения
«Дом, в котором работал Совет рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов в 1917 г.»
(Костромская область, г. Солигалич, ул. Вылугина, 6)

№ n/n	Фотофиксация	Наименование предмета охраны/датировка/ конструкции/пояснения
3. Объемно пространственная и планировочная композиция здания в габаритах капитальных стен и перекрытий:		
	 <p style="text-align: center;"><u>Условные обозначения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> — Объемно -пространственная композиция объекта — Архитектурно-художественное оформление фасадов — Характер оформления проемов — Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в паребелах капитальных стен и перекрытий конца XIX - начала XXв. (отапливаемый объем) — Пространственно-планировочная структура интерьера здания в паребелах капитальных стен и перекрытий конца XIX-начала XXв. (неотапливаемый объем) — Местоположение лестницы, ее конструкциям материал конца XIX-начала XX вв. — Стены и перегородки советского периода — Капитальные стены конца XIX-начала XXв. (дерево, сруб, деревянные опоры) ○ Дымоходы советского периода ■ Шахты дымоходов начала XX в. 	<p>1) композиционное построение фасадов, этажность: Двухэтажное здание с чердаком; характер кровли многощипцовый с полуувальмой(восточный фасад), два пересекающихся разновысоких конька (две двухскатные кровли пересекаются под прямым углом)</p> <p>Примечания:</p> <p>1. Схема разработана на основании проведенных в 2021-23гг. комплексных научных исследований и Предоставлена в качестве Приложения к проекту предмета охраны объекта культурного наследия.</p> <p>2. Детальное описание перечня Предмета охраны См. В текстовой части.</p>







№ n/n	Фотофиксация	Наименование предмета охраны/датировка/ конструкции/пояснения
	 <p><u>Условные обозначения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в паределах капитальных стен и перекрытий конца XIXвв. (отапливаемый объем) ■ Пространственно-планировочная структура интерьеровздания в паределах капитальных стен и перекрытий конца XIXвв. (неотапливаемый объем) 	<p>2) конфигурация здания в плане; здание представляет собой прямоугольный, почти квадратный ассиметричный объем с крыльцом главного входа слева по главному(южному) фасаду; Условно делится на два объема: неотапливаемый левый с главным входом(первое прясло) и отапливаемый правый(последующие три прясла); общий размер в габаритах капитальных стен в уровне первого этажа: по восточному фасаду-15,42м; по северному - 17,01 м; по западному - 14,89м; по южному - 17,25м;</p>
	<p>главный (Южный фасад)</p>  <p>*размеры даны в соответствии с обмерами, полученными при помощи метода лазерного сканирования, а также, при помощи обмеров выполненных ручным способом в процессе натурных исследований, допустима погрешность)</p>	<p>3) высотная отметка здания от уровня подоконника первого этажа до подшивки кровли: юго-западный угол- 6,15м; юго-восточный - 6,19м;</p>



<i>№ n/n</i>	<i>Фотофиксация</i>	<i>Наименование предмета охраны/датировка/ конструкции/пояснения</i>
	<p>дворовый (Северный фасад)</p>  <p>3) высотная отметка здания от уровня подоконника первого этажа до подшива кровли: северо-западный угол - 5,83м; северо-восточный - 6,13м;</p> <p><i>*размеры даны в соответствии с обмерами, полученными при помощи метода лазерного сканирования, а также, при помощи обмеров выполненных ручным способом в процессе натурных исследований, допустима погрешность</i></p>	

Приложение №4
к предмету охраны объекта
культурного наследия регионального значения
«Дом, в котором работал Совет рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов в 1917 г.»
(Костромская область, г. Солигалич, ул. Вылугина, 6)



№ n/n	Фотофиксация	Наименование предмета охраны/датировка/ конструкции/пояснения
4. Композиционное решение фасадов		
	 <p>Южный фасад</p> <p>1) ассиметричная композиция - поле фасада делится двумя перерубами и жимом на 4 неравные прясла; слева первые два венчают фронтон с пропильным накладным резным декором и двухскатной кровлей и шипелем;</p> <ul style="list-style-type: none"> - по первому этажу 9 осей проемов; два первых проема-дверные в поле первого прясла; 2 и 4 прясло по два оконных проема центрально расположенных в поле прясла; третью прясло - 3 оконных проема также центрально расположенных в поле прясла; - по второму этажу 9 оконных проемов; 2,3,4 прясло-оконные проемы расположены четко над соответствующими оконными проемами первого этажа; 	<p>Наименование предмета охраны/датировка/ конструкции/пояснения</p>
	 <p>Северный фасад</p> <p>3) ассиметричная композиция- поле фасада делится двумя жимами и перерубом на 4 прясла; последние два - 3 и 4, венчают фронтон со слуховым окном на чердак;</p> <ul style="list-style-type: none"> - по первому этажу 9 осей проемов; 7 оконных, и два дверных; 1-е прясло соответственно оси 1 и 2; 2-е - оси 3,4,5; 3-е - оси 6 и 7; 4-е - оси 8 и 9(дверные проемы); <p>- по второму этажу 8 оконных проемов; первые 7 осей совпадают с соответствующими осьми проемов первого этажа</p> <p>Ось 8 расположена центрально в поле 4го прясла; фронтон исмеет один центрально расположенный проем на чердак; в этом же уровне чердака над осью 5 оконных проемов 1го и 2го этажей в скате кровле есть небольшой слуховой оконный проем;</p>	
	 <p>Западный фасад</p> <p>2) ассиметричное поле фасада делится жимом на два прясла;</p> <ul style="list-style-type: none"> - плоскость фасада завершается вальмовым скатом, совпадающим с более низким скатом двухскатной кровли над первым и вторым пряслом южного фасада - по первому этажу 2 оси оконных проемов в поле левого прясла; - по второму этажу 3 оси оконных проемов: 2 и 3-й расположены по осям проемов первого этажа; 	
	 <p>Восточный фасад</p> <p>4) симметричная композиция фасада;</p> <ul style="list-style-type: none"> - единое поле фасада без перерубов; одна ось проемов по чердаку; - центрально расположена относительно конька кровли; 	



Приложение №5
к предмету охраны объекта
культурного наследия регионального значения
«Дом, в котором работал Совет рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов в 1917 г.»
(Костромская область, г. Солигалич, ул. Вылугина, 6)



<i>№ n/n</i>	<i>Фотофиксация</i>	<i>Наименование предмета охраны/датировка/ конструкции/пояснения</i>
<i>5. Архитектурно-художественное оформление фасадов, включая форму, размер, расстекловку И оформление оконных и дверных проемов</i>		
<i>1) Горизонтальное членение фасадов</i>		
	  	<i>Элементы декора карнизов западного, восточного и южного фасада.</i>
	   	<i>Элементы декора фронтона южного фасада.</i>
<small>*размеры даны в соответствии с обмерами, полученными при помощи метода лазерного сканирования, а также, при помощи обмеров выполненных ручным способом в процессе натурных исследований, допустима погрешность*</small>		

№ n/n	Фотофиксация	Наименование предмета охраны/датировка/ конструкции/пояснения
<i>2) оформление оконных и дверных проемов первого и второго этажей:</i>		
		<p>Наличник окна первого этажа южного фасада.</p> 
		<p>Наличник окна второго этажа южного фасада.</p> 



*размеры даны в соответствии с обмерами, полученными при помощи метода лазерного сканирования, а также, при помощи обмеров выполненных ручным способом в процессе натурных исследований, допустима погрешность)


№ n/n	Фотофиксация	Наименование предмета охраны/датировка/ конструкции/пояснения
<i>2) оформление оконных и дверных проемов первого и второго этажей:</i>		
	<p data-bbox="922 512 1356 541"><i>Наличник окна первого этажа северного фасада.</i></p>  <p data-bbox="1324 826 1346 878">2043</p> <p data-bbox="1113 1080 1156 1109">1280</p>	
	<p data-bbox="863 1131 1414 1230">*размеры даны в соответствии с обмерами, полученными при помощи метода лазерного сканирования, а также, при помощи обмеров выполненных ручным способом в процессе натуры исследований, допустима погрешность)</p> <p data-bbox="922 1242 1372 1271"><i>Наличник окна второго этажа северного фасада.</i></p>  <p data-bbox="1343 1551 1364 1603">2228</p> <p data-bbox="1105 1882 1148 1911">1280</p>	

<i>№</i> <i>n/n</i>	Фотофиксация	Наименование предмета охраны/датировка/ конструкции/пояснения
<i>2) оформление оконных и дверных проемов первого и второго этажей:</i>		
	 <p>*размеры даны в соответствии с обмерами, полученными при помощи метода лазерного сканирования, а также, при помощи обмеров выполненных ручным способом в процессе натурных исследований, допустима погрешность)</p>	<p>Наличник окна первого этажа западного фасада.</p>  <p>1435 1037</p>
		<p>Наличник окна второго этажа северного фасада.</p>  <p>1115 1787</p> <p>При выполнении обмерных чертежей допустимая погрешность составляет 1-2 см;</p>

<i>№ n/n</i>	<i>Фотофиксация</i>	<i>Наименование предмета охраны/датировка/ конструкции/пояснения</i>
	2) оформление оконных и дверных проемов первого и второго этажей:	
	<p style="text-align: center;"><i>фотография отсутствует</i></p>	<p><i>Наличник окна второго этажа западного фасада.</i></p> 
	<p>*размеры даны в соответствии с обмерами, полученными при помощи метода лазерного сканирования, а также, при помощи обмеров выполненных ручным способом в процессе натурных исследований, допустима погрешность)</p>	<p><i>наличник профильный парадных входных дверей.</i></p>  <p><i>При выполнении обмерных чертежей допустимая погрешность составляет 1-2 см;</i></p>

Приложение №6
к предмету охраны объекта
культурного наследия регионального значения
«Дом, в котором работал Совет рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов в 1917 г.»
(Костромская область, г. Солигалич, ул. Вылугина, 6)



<i>№ n/n</i>	<i>Фотофиксация</i>	<i>Наименование предмета охраны/датировка/ конструкции/пояснения</i>
6. Внутренняя отделка оконных и дверных проемов первого этажа и мансардной части		
1) внутреннее обрамление окон		
		<p>Оконный проем второго этажа северного фасада с наличником и подоконником. (типовое для южного и северного фасадов 2го этажа)</p> 
		<p>Проем в холле второго этажа западного фасада с наличником и подоконником.</p> 



<i>№</i> <i>n/n</i>	Фотофиксация	Наименование предмета охраны/датировка/ конструкции/пояснения
<i>профильные подоконники</i>		
		<p data-bbox="941 354 1354 388"><i>Профили подоконник продольный и поперечный</i></p> 



**размеры даны в соответствии с обмерами, полученными при помощи метода лазерного сканирования, а также, при помощи обмеров выполненных ручным способом в процессе натурных исследований, допустима погрешность)*



Приложение №7
к предмету охраны объекта
культурного наследия регионального значения
«Дом, в котором работал Совет рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов в 1917 г.»
(Костромская область, г. Солигалич, ул. Вылузгина, 6)



7. конструктивная система, материалы строительства и отделки фасадов		
1) Капитальные наружные и внутренние стены первого и второго этажа, материал бревно; тип рубки "с остатком" и "в лапу"; типы соединений - "в чашу" и "в паз гребень", жимы;		
	<p>Тип соединения "в чашу" с остатком и "без остатка"</p>	
	<p>Жимы.</p>	
	<p>2) форма перекрытий плоские по балкам первого и второго этажей</p>	





<i>№</i> <i>n/n</i>	<i>Фотофиксация</i>	<i>Наименование предмета охраны/датировка/ конструкции/пояснения</i>
	<p>3) наполнение оконных и дверных проемов первого и второго этажей:</p> 	 <p>-сдвоенные двустворчатые входные двери, филенчатые, с резным наборным декором(парадные двери в дом);</p>
	<p>*размеры даны в соответствии с обмерами, полученными при помощи метода лазерного сканирования, а также, при помощи обмеров выполненных ручным способом в процессе натурных исследований, допустима погрешность)</p> 	<p>Дверь первого этажа с деревянной фрамугой.</p> 



<i>№</i> <i>n/n</i>	Фотофиксация	Наименование предмета охраны/датировка/ конструкции/пояснения
<i>внутренние филенчатые двери в интерьерах первого и второго этажей</i>		
		<p>Двустворчатая дверь второго этажа со стеклянной фрамугой. (3 комплекта)</p> 
		<p>*размеры даны в соответствии с обмерами, полученными при помощи метода лазерного сканирования, а также, при помощи обмеров выполненных ручным способом в процессе натурыных исследований, допустима погрешность) Двусторчатая дверь на чердак.</p> 

№ n/n	Фотофиксация	Наименование предмета охраны/датировка/ конструкции/пояснения
<i>внутренние филенчатые двери в интерьерах первого и второго этажей</i>		
		<p>Двустворчатая дверь первого этажа со стеклянной фрамугой. (4 комплекта)</p>  <p>1235</p> <p>*размеры даны в соответствии с обмерами, полученными при помощи метода лазерного сканирования, а также, при помощи обмеров выполненных ручным способом в процессе натураных исследований, допустима погрешность)</p> <p>2610</p>
		<p>Двусторочная дверь первого этажа с деревянной фрамугой.</p>  <p>1265</p> <p>2800</p> <p>*размеры даны в соответствии с обмерами, полученными при помощи метода лазерного сканирования, а также, при помощи обмеров выполненных ручным способом в процессе натураных исследований, допустима погрешность)</p>

<i>№</i> <i>n/n</i>	Фотофиксация	Наименование предмета охраны/датировка/ конструкции/пояснения
<i>внутренние филенчатые двери в интерьерах первого и второго этажей</i>		
		<p><i>Дверь второго этажа со стеклянной фрамугой.</i></p> <p>*размеры даны в соответствии с обмерами, полученными при помощи метода лазерного сканирования, а также, при помощи обмеров выполненных ручным способом в процессе натурных исследований, допустима погрешность)</p>  <p>1070</p> <p>2700</p>
		<p><i>Дверь второго этажа с деревянной фрамугой.</i></p> <p>*размеры даны в соответствии с обмерами, полученными при помощи метода лазерного сканирования, а также, при помощи обмеров выполненных ручным способом в процессе натурных исследований, допустима погрешность)</p>  <p>770</p> <p>2635</p>

№ n/n	Фотофиксация	Наименование предмета охраны/датировка/ конструкции/пояснения
<i>оконные деревянные рамы с остеклением зимние и летние</i>		
		<p>Окно второго этажа северного фасада с наличником и подоконником. Наружная рама распашная. (типовое для южного и северного фасадов 2го этажа)</p> 
		<p>Окно первого этажа северного фасада с наличником и подоконником. Внутренняя рама. (типовое для всех окон первого этажа)</p>  <p>*размеры даны в соответствии с обмерами, полученными при помощи метода лазерного сканирования, а также, при помощи обмеров выполненных ручным способом в процессе натурных исследований, допустима погрешность)</p>

<i>№</i> <i>n/n</i>	Фотофиксация	Наименование предмета охраны/датировка/ конструкции/пояснения
<i>столярка окон, дверей, подоконники:</i>		
		<p><i>Столярка типовой наружней оконной рамы</i></p>  <p><i>Капельник внутренней рамы</i></p>  <p>*размеры даны в соответствии с обмерами, полученными при помощи метода лазерного сканирования, а также, при помощи обмеров выполненных ручным способом в процессе натурных исследований, допустима погрешность)</p>
		<p><i>Профиль типовой меж комнатной двери</i></p>  <p><i>Наличник меж комнатных дверей</i></p> 

№ n/n	Фотофиксация	Наименование предмета охраны/датировка/ конструкции/пояснения
	<p>4) конфигурация крыши:</p> <p>многощипцовая с полуvalьмой: два пересекающихся разновысоких конька(две двускатные кровли пересекаются под прямым углом, совпадают скаты с западной стороны; с восточной стороны конец двухскатной кровли сломан вниз, образуя полуvalьму; покрытие кровли рядовая листовая сталь с фальцевым соединением листов;</p> 	
	<p>5) парадная лестница на второй этаж:</p> 	 <p>*размеры даны в соответствии с обмерами, полученными при помощи метода лазерного сканирования, а также, при помощи обмеров выполненных ручным способом в процессе натурных исследований, допустима погрешность)</p>