



## КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПРИКАЗ

11.06.2020

№ 0088/01-07

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Деревянный дом, построенный ссыльными поляками, участниками восстания 1863-1864 гг.» (Томская область)

В соответствии со статьями 9.2., 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», подпунктом е) пункта 4) части 2 статьи 5 Закона Томской области от 06.09.2016 № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области», подпунктом г) пункта 8) части 9 главы 2 Положения о Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 29.04.2016 № 37,

#### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Деревянный дом, построенный ссыльными поляками, участниками восстания 1863-1864 гг.», расположенного по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Нарым, Сибирская улица, 3, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.

Председатель комитета



Е.В.Перетягина

Ю.С.Матвеева

УТВЕРЖДЕН

Приказом Комитета по охране  
объектов культурного наследия  
Томской области  
от 11.06.2020 № 0088/01-07

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения  
«Деревянный дом, построенный ссыльными поляками, участниками восстания  
1863-1864 гг.», расположенного по адресу: Томская область, Парабельский район,  
с. Нарым, ул. Сибирская, 3

1. Градостроительные характеристики:

1.1. Местоположение здания в восточной части села Нарым на противоположном берегу озера Полой (в месте расположения моста – ныне утрачен), главным (западным) фасадом по красной линии улицы Сибирской. Формирует строчку застройки улицы и замыкает перспективу переулка Почтового.

1.2. Габариты здания и его силуэт, акцентированный мезонином.

1.3. Секторы и направления видовых раскрытий здания при его восприятии с улицы Сибирской, с берега озера Полой, с переулка Почтового и с дворовой территории усадьбы.

2. Объемно-пространственная композиция здания на дату строительства сер. XIX в. Одноэтажное деревянное здание на кирпичном цоколе с мезонином. Форма плана Г-образная: основной объем прямоугольный в плане достроен со стороны дворового фасада дополнительным объемом. Высотные отметки по венчающим карнизам всех объемов здания.

3. Конфигурация (форма) крыши (над основным объемом – вальмовая, над мезонином и пристройкой – двухскатная), ее габаритные размеры и высотные отметки по коньку. Крыша мезонина со стороны главного фасада имеет значительный выпуск для организации навеса над балконом. Характер кровельного покрытия (по результатам реставрационных исследований). Местоположение и форма слуховых окон: арочное полуциркульное, расположенное в тимпане фронтона мезонина главного фасада и отверстие сложной конфигурации, расположенное в тимпане фронтона мезонина дворового фасада.

4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания на дату строительства сер. XIX в., выполненных в стиле классицизм:

4.1. Главный фасад симметричной композиции решен в 7 осей окон, ось симметрии акцентирована мезонином (в 3 оси) с треугольным фронтоном и балконом. Дворовый фасад аналогичный, но без балкона и дополнен асимметричным объемом бокового южного крыла. Боковые фасады решены: северный в 4 оси окон (в т.ч. в 1 ось окна мезонина), южный – в 3 оси окон (в т.ч. 1 ось окна мезонина и 1 ось окна достроенной части здания).

4.2. Декоративное оформление фасадов здания, восстановленное в процессе научной реставрации: венчающий карниз здания профильный большого выноса, декорированный «сухариками», карниз мезонина аналогичный дополнен широким фризом с триглифами. Прямоугольный ступенчатый руст на углах здания и в центральной части главного фасада. Пилястры со стилизованными капителями растительного орнамента, расположенные в оконных простенках центральной части главного фасада. Декор оконных проемов 1-го этажа: сандрики на фигурных кронштейнах (прямоугольные,

в центральной части главного фасада – треугольные), деревянные двухстворчатые филенчатые ставни. Рустованное обрамление арочного слухового окна. Элементы фасадного декора растительного орнамента в виде росписи (на метопах и триглифах карниза, над окнами, на кронштейнах сандриков). Балкон на четырех изогнутых деревянных кронштейнах и исторический характер его ограждения. Деревянный козырек над главным входом (при условии подтверждения достоверности при воссоздании его исторического вида).

4.3. Местоположение и габариты основных входов в здание. Проемы прямоугольной формы для одностворчатой двери, расположенные: основной вход (восстановленный) – по 1-й оси проемов бокового северного фасада, дворовый – по центральной оси дворового (восточного) фасада. Балконная дверь – по центральной оси главного (западного) фасада в уровне мезонина.

4.4. Местоположение, размеры и форма оконных проемов: окна 1-го этажа и мезонина – прямоугольные (окна мезонина меньшего размера по высоте).

5. Виды отделки фасадной поверхности на дату строительства здания сер. XIX в. Дощатая обшивка стен сруба и элементы фасадного декора с окрашенной поверхностью.

6. Колористическое решение фасадов на дату строительства здания сер. XIX в. (устанавливается по результатам реставрационных исследований).

7. Заполнения дверных и оконных проемов, восстановленные в процессе научной реставрации. Оконные коробки деревянные с профильным подоконником и профильным обрамлением проемов, рисунок расстекловки оконных рам. Деревянные дверные коробки прямоугольные с профильным обрамлением проема, дверные полотна деревянные филенчатые одно-, двухстворчатые. Балконная дверь двойная деревянная одностворчатая остекленная. Деревянная оконная рама слухового окна главного фасада с ажурным рисунком расстекловки.

8. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах конструкций капитальных стен, перегородок и перекрытий на дату строительства сер. XIX в., включая габариты дверных проемов всех помещений здания.

9. Конструктивные элементы здания на дату строительства сер. XIX в., стены из бревен, рубленных в «обло» с остатком. Элементы конструкций, восстановленные в процессе научной реставрации.

10. Лестница на мезонин, восстановленная в процессе научной реставрации – деревянная Г-образная с врезными ступенями, расположенная в центральной части здания у восточной стены. Характер исторического ограждения (устанавливается по результатам реставрационных исследований).

Фотографические изображения объекта культурного наследия прилагаются.

Приложение  
к Предмету охраны объекта  
культурного наследия федерального  
значения «Деревянный дом,  
построенный ссыльными поляками,  
участниками восстания 1863-  
1864 гг.», расположенного по адресу:  
Томская область, Парабельский  
район, с. Нарым, ул. Сибирская, 3

Фотографические изображения объекта культурного наследия



Видовая точка № 1.

Общий вид здания с озера Полой (фото: Лоскутова, 08.2013)



Видовая точка № 2.

Общий вид здания с улицы Сибирской  
(со стороны озера Полой, фото: Лырова Е.В., 10.07.2019)



Видовая точка № 3.  
Фрагмент бокового фасада (ТГАСУ, 2017 г.)



Видовая точка № 4.  
Общий вид здания с территории двора (ТГАСУ, 2017 г.)



Видовая точка № 5.  
Фрагмент главного фасада. Мезонин (Лырова Е.В., 10.07.2019)



Видовая точка № 6.  
Фрагмент декора бокового фасада  
(Лырова Е.В., 10.07.2019)



Видовая точка № 7.  
Окно со ставнями и элементами декора  
(Лырова Е.В., 10.07.2019)



Видовая точка № 8.  
Капитель пилястры главного фасада.  
Капитель (Лоскутова, 2013 г.)



Видовая точка № 9.  
Фрагмент интерьера. Деревянная лестница  
на мезонин (ТГАСУ, 2017 г.)



Видовая точка № 10.  
Дверь деревянная филенчатая  
(ТГАСУ, 2017 г.)



Видовая точка № 11.  
Дверь деревянная филенчатая  
(ТГАСУ, 2017 г.)